




Selite

— CIL3

● Asuinrakennus

● Lomarakennus

Vuosipitoisuus (µg/m³)

3

5

10

20


Yli 40

LIITE 12

Agnico Eagle Finland Oy
Kittilän kultakaivoksen
laajennuksen pölyselvitys

Mallinnustilanne 6 (VE1)
Mallinnetut PM10-hiukkasten
vuosipitoisuudet

©MML Maastokartta 2021
HRu/Envineer Oy



Selite

— CIL3

● Asuinrakennus

● Lomarakennus

Vuorokausipitoisuus
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

10

20

30

40


Yli 50

LIITE 13

Agnico Eagle Finland Oy
Kittilän kultakaivoksen
laajennuksen pölyselvitys

Mallinnustilanne 7 (VE1)
PM10-hiukkasten 36.
suurimmat
vuorokausipitoisuudet

©MML Maastokartta 2021
HRu/Envineer Oy




LIITE 14

Agnico Eagle Finland Oy
Kittilän kultakaivoksen
laajennuksen pölyselvitys

Mallinnustilanne 7 (VE1)
Mallinnetut PM10-hiukkasten
vuosipitoisuudet

©MML Maastokartta 2021
HRu/Envineer Oy



Selite

- Asuinrakennus
- Lomarakennus
- CIL3

Vuorokausipitoisuus
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)


- 10
- 20
- 30
- 40
- Yli 50

LIITE 15

Agnico Eagle Finland Oy
Kittilän kultakaivoksen
laajennuksen pölyselvitys

Mallinnustilanne 8 (VE2)
PM10-hiukkasten 36.
suurimmat
vuorokausipitoisuudet

©MML Maastokartta 2021
HRu/Envineer Oy



Selite

- Asuinrakennus
- Lomarakennus
- CIL3

Vuosisipitoisuus ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)


- 3
- 5
- 10
- 20
- Yli 40

LIITE 16

Agnico Eagle Finland Oy
Kittilän kultakaivoksen
laajennuksen pölyselvitys

Mallinnustilanne 8 (VE2)
Mallinnetut PM10-hiukkasten
vuosisipitoisuudet

©MML Maastokartta 2021
HRu/Envineer Oy



Selite

- Asuinrakennus
- Lomarakennus
- CIL3

Vuorokausipitoisuus (µg/m³)


- 10
- 20
- 30
- 40
- Yli 50

LIITE 17

Agnico Eagle Finland Oy
Kittilän kultakaivoksen
laajennuksen pölyselvitys

Mallinnustilanne 9 (VE2)
PM10-hiukkasten 36.
suurimmat
vuorokausipitoisuudet

©MML Maastokartta 2021
HRu/Envineer Oy



Selite

- Asuinrakennus
- Lomarakennus
- CIL3

Vuosipitoisuus ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)


- 3
- 5
- 10
- 20
- Yli 40

LIITE 18

Agnico Eagle Finland Oy
Kittilän kultakaivoksen
laajennuksen pölyselvitys

Mallinnustilanne 9 (VE2)
Mallinnetut PM10-hiukkasten
vuosipitoisuudet

©MML Maastokartta 2021
HRu/Envineer Oy



Selite

- Asuinrakennus
- Lomarakennus
- CIL3

Vuorokausipitoisuus ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)


- 10
- 20
- 30
- 40
- Yli 50

LIITE 19

Agnico Eagle Finland Oy
Kittilän kultakaivoksen
laajennuksen pölyselvitys

Mallinnustilanne 9 (VE2)
PM10-hiukkasten 36.
suurimmat
vuorokausipitoisuudet.
Rikastushiekka-altaiden
pölyäminen 225 vrk

©MML Maastokartta 2021
HRu/Envineer Oy



Selite

- Asuinrakennus
- Lomarakennus
- CIL3

Vuosipitoisuus ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

- 3
- 5
- 10
- 20
- Yli 40

LIITE 20

Agnico Eagle Finland Oy
Kittilän kultakaivoksen
laajennuksen pölyselvitys

Mallinnustilanne 9 (VE2)
Mallinnetut PM10-hiukkasten
vuosipitoisuudet.
Rikastushiekka-altaiden
pölyäminen 225 vrk

©MML Maastokartta 2021
HRu/Envineer Oy