



Halla Offshore Wind Oy


Hallan merituulivoimapuistohanke, Perämeri

Osa B: Merituulivoimapuistoon liittyvä energiansiirto mantereella

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Havainnekuvat 27.05.2024





KUVALIITTEET

Havainnekuvien valokuvat on otettu 17.03.2024 tehdyn maastokäynnin yhteydessä. Liitteen valokuvissa on käytetty laajakulmaista 16 mm objektiivia (kino 35 mm vastaavuus). Viereisessä karttakuvassa on merkitty havainnekuvien kuvanottoaikat nuolenkärjellä ja nuolen suunnalla on osoitettu kuvaussuunta. Kirjain nuolen vierellä viittaa kyseisestä paikasta otetun valokuvan kirjaimeseen. Kuvassa F. on valokuvattu nykyisten johtojen rakentamista ja purkamista.



Kuva A. Näkymä nykytilanteesta Raivionperän Apajalta. Kuvan objektiivi 16 mm.



MAISEMA-ARKKITEHTITOIMISTO
VÄYRYNEN

Kuva A. Havainnekuva vaihtoehdosta SVE2 Raivionperän Apajalta. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva B. Näkymä nykytilanteesta Öystilänkorven pelloilta. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva B. Havainnekuva Öystilänkorven pelloilta vaihtoehdosta SVE3 ja SVE5, eteläinen rantautumisvaihtoehto. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva B. Havainnekuva Öystilänkorven pelloilta vaihtoehdosta SVE3 ja SVE5, pohjoinen rantautumisvaihtoehto. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva B. Havainnekuva Öystilänkorven pelloilta vaihtoehdosta SVE3 ja SVE5, pohjoinen rantautumisvaihtoehto sekä mahdollinen sähkökeskus. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva C. Näkymä Öystilänkorven pelloilta nykytilanteesta. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva C. Havainnekuva Öystilänkorven pelloilta vaihtoehdosta SVE3 ja SVE5. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva D. Näkymä nykytilanteesta Välikylästä Nikolan läheltä. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva D. Havainnekuva Välikylästä Nikolan läheltä vaihtoehdosta SVE3 ja SVE5. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva E. Näkymä nykytilanteesta Valtatie 8 ylityskohdasta Lehtokankaan kohdalla. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva E. Havainnekuva Valtatie 8 ylityskohdasta Lehtokankaan kohdalla vaihtoehdosta SVE3 ja SVE5. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva F. Näkymä nykytilanteesta Siikajoen sähköaseman kohdalta Ruukintieltä. Kuvassa näkyy uusien 110 kV voimajohtojen rakentamista ja vanhojen purkamista. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva G. Näkymä nykytilanteesta Lännentien ylityskohdasta Ojaniityllä. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva G. Havainnekuva Lännentien ylityskohdasta Ojaniityllä vaihtoehdosta SVE5. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva H. Näkymä nykytilanteesta Jyväskyläntieltä. Kuvan objektiivi 16 mm.



MAISEMA-ARKKITEHTITOIMISTO
VÄYRYNEN

Kuva H. Havainnekuva Jyväskyläntieltä vaihtoehdosta SVE5. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva I. Näkymä nykytilanteesta Tyrnävänjoen ylityskohdasta. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva I. Havainnekuva Tyrnävänjoen ylityskohdasta vaihtoehdosta SVE5. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva K. Näkymä nykytilanteesta Nikulantieltä. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva K. Havainnekuva Nikulantieltä vaihtoehdosta SVE5. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva L. Näkymä nykytilanteesta Ketolanperäntieltä Kivelästä. Kuvan objektiivi 16 mm.



Kuva L. Havainnekuva Ketolanperäntieltä Kivelästä vaihtoehdosta SVE5. Kuvan objektiivi 16 mm.