H Ä M E E N
Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
. . . . . .
Ympäristönsuojeluosasto
Lahti

PÄÄTÖS (epävirallinen)
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Päätösnumero
YSO/48/2007
Diaarinumero
HAM-2005-Y-282-114
Annettu julkipanon jälkeen
15.5.2007

ASIA Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta

ILMOITTAJA **NCC Rakennus Oy**
Hämeenkatu 26 A
15140 LAHTI

ILMOITUS

Pilaantuneen alueen sijainti

As Oy Lahden Massinpoiju
Vesijärvenkatu 59
Kunta: Lahti
Kaupunginosa: Kartano
Kortteli: 2406
Tontti: 1
Kiinteistörekisteritunnus: 398-2-2406-1

Kiinteistön omistaja As Oy Lahden Massinpoiju
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
PL 4
00098 VARMA

Vireille tuloperuste Ympäristönsuojelulaki 78 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 22 §
Jätelaki 77 §
Hämeen ympäristökeskuksen lausunto 3.8.2006 (YSO/828A/2006)

Vireille tuloaika 27.4.2007

MAKSU 774 €

Ympäristösuhteet ja maankäyttö

Pilaantunut kohde sijaitsee Lahdessa Ankkurin alueella. As Oy Massinpoijun kiinteistö on kaavoitettu asemakaavassa asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja sille on rakennettu kaksi asuinkerrostaloa ja autopaikoitusrakennus vuonna 2000. NCC on rakentanut tontin rakennukset. Osa tontista, eli liikennealueet on asfaltoitu. Osa tontista on pinnoitettu betonilaatoilla, -kiveyksellä tai hiekalla. Osalla tonttia on nurmikko. Kohteen itä- ja länsipuolella on asuinkerrostaloja, pohjoispuolella puisto ja eteläpuolella Vesijärvenkatu. Kohteen naapurikiinteistöt haltijatietoineen on esitetty ilmoituksen liitteenä.

Kohde sijaitsee ympäristöhallinnon luokittelemalla, yhdyskuntien vedenhankintaa varten tärkeällä (I lk) Lahden pohjavesialueella, ei kuitenkaan varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella.

Pilaantumisen aiheuttaneet toiminnat ja aineet

Ankkurin alueella on toiminut monipuolista metsä- ja muuta teollisuutta. Kohteen alueella on ollut Rauma-Repola Oy:n sahan toimintaa. Lähellä nykyisen Ankkurinkadun ja Vesijärvenkadun risteystä sijaitsi mm. kyllästysallas, jossa puutavaraa on käsitelty Ky-5-nimisellä sinistymisenestoaineella. Ky-5 sisälsi kloorifenoleja sekä epäpuhtautena dioksiineja ja furaaneja. Kohteen lähistöllä on 1990-luvun alussa kompostoitu sahan alueelta kaivettuja kloorifenolipitoisia maita.

Kerrostalojen ja autopaikoitusrakennuksen sekä asfaltoidun alueen alta on maat on kaivettu pois ja vaihdettu rakentamisen yhteydessä v. 2000 ilmoituksessa tarkemmin mainittuun syvyyteen asti. Kohteesta on lähempänä Vesijärvenkatua olevan kerrostalon rakentamisen yhteydessä keväällä 2000 lisäksi poistettu ja toimitettu käsittelyyn öljyllä pilaantunutta maata 125 t.

Kohteen lännenpuoleisella naapuritontilla osoitteessa Vesijärvenkatu 61-63 puhdistettiin maaperä vv. 2005-2006 ennen tontin rakentamista. Naapuritontilta poistettiin kloorifenoleilla, öljyllä, dioksiineilla ja furaaneilla pilaantunutta maata lähes 9 000 t. Koska ko. maaperän puhdistuksen loppuraporttien mukaan maaperä oli pilaantunut kiinteistön itärajalla ja pilaantuminen näytti jatkuvan itäsuuntaan As Oy Massinpoijun kiinteistön pohjoisosaan, Hämeen ympäristökeskus kehotti v. 2006 NCC Rakennus Oy:tä selvittämään yhteistyössä As Oy Massinpoijun kanssa kiinteistön 398-2-2406-1, Vesijärvenkatu 59 pilaantuneen alueen laajuuden ja puhdistustarpeen.

Maaperää ovat pilanneet dioksiinit ja furaanit. Pilaantunutta maata on arviolta noin 1 450 m^3 eli noin 2 200 t, josta voimakkaasti pilaantunutta maata on noin 250 m^3, eli noin 400 t. Laskennallisesti dioksiineja ja furaaneja on tontin maaperässä noin 6 g. Pilaantunutta maata on yhteensä noin 1 100 m^2:n alueella.

Tutkimustulokset Tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset on esitetty ilmoituksen liitteenä olevissa Ramboll Finland Oy:n 17.4.2007 päivätyssä maaperän pilaantuneisuustutkimusraportissa ja 25.4.2007 päivätyssä pilaantuneen maaperän puhdistussuunnitelmassa.

Tutkimusten mukaan maaperä on pilaantunut dioksiineilla ja furaaneilla. Pilaantumista havaittiin tontin laita-alueilla lähinnä nurmi- ja viheralueilla, joissa ei ole tehty massanvaihtoa rakentamisen aikana. Tontin luoteisosan nurmialueella maaperä on pilaantunut lievästi noin 330 m^2:n pinta-alalla 1…2 metrin syvyydelle maanpinnasta. Tontin koillisosan nurmialueella maaperä on lievästi pilaantunut noin 200 m^2:n pinta-alalla noin metrin syvyyteen. Tontin länsireunassa nurmikon ja hiekalla pinnoitetun alueen kohdalla noin 250 m^2:n alalla on voimakkaasti pilaantunutta maata noin metrin syvyyteen maanpinnasta sekä lievästi pilaantunutta maata noin 1…3 m:n syvyydessä noin 300 m^2:n alueella. Lievästi pilaantuneella alueella maaperän dioksiini- ja furaaniyhdisteiden (PCDD/F-yhdisteet) pitoisuus oli 110…430 ng/kg (WHO-TEQ). Voimakkaasti pilaantuneella alueella maaperän dioksiini- ja furaaniyhdisteiden (PCDD/F-yhdisteet) pitoisuus oli 2 200…13 000 ng/kg (WHO-TEQ). Tutkimusten mukaan maaperä ei ole pilaantunut kloorifenoleilla. Kloorifenolipitoisuudet (2,3,4,6-tetrakloorifenoli max. 1,0 mg/kg ja pentakloorifenoli max. 1,7 mg/kg) ylittivät pintamaassa (0…1 m) osittain kynnysarvot, mutta alittivat alemmat ohjearvot.

Alueen maaperän pintakerros on vanhaa soraista ja hiekkaista täyttömaata, jossa on paikoin seassa lahonnutta puun kuorta ja purua. Täyttömaan paksuus on noin 0,8…3 m. Täytön alla perusmaa on silttiä ja sen alla tiivistä hiekkaa/soraa ja moreenia. Perusmaakerroksen paksuus tontilla vaihtelee runsaasti. Pilaantuneiksi todetuilla alueilla kallionpinta on noin 0,7…3,5 metrin syvyydellä maanpinnasta. Tutkimusten yhteydessä alueella ei todettu orsi- tai pohjavettä.

Puhdistussuunnitelma

Puhdistussuunnitelma on esitetty ilmoituksen liitteenä olevassa Ramboll Finland Oy:n 25.4.2007 päivätyssä pilaantuneen maaperän puhdistussuunnitelmassa.

Puhdistuksen tavoitetasot

Maaperän puhdistuksen tavoitetasoiksi esitetään 1.6.2007 voimaan tulevan, maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia koskevan valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisia alempia ohjearvoja:

PCDD-PCDF-PCB (WHO-TEQ)	100 ng/kg
Monokloorifenolit	5 mg/kg
Dikloorifenolit	5 mg/kg
Trikloorifenolit	10 mg/kg
Tetrakloorifenolit	10 mg/kg
Pentakloorifenoli	10 mg/kg

Puhdistusmenetelmä Pilaantunut maaperä puhdistetaan massanvaihdolla. Pilaantuneelta alueelta poistetaan massat, joiden pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Pilaantuneet alueet on jaettu seitsemään pieneen työalueeseen, joiden pinta-alat ovat 55…200 m^2. Alue on suunniteltu puhdistettavaksi varmuuden vuoksi hieman tutkimuksissa pilaantuneiksi todettuja kohtia laajemmalta alueelta. Puhdistustyö tehdään vaiheittain ja työalueittain nopeasti siten, että kerrallaan on avoimena mahdollisimman pieni alue ja mahdollisimman vähän aikaa. Alueella on kaapeleita, johtoja ja viemäreitä, jotka on otettava huomioon työn toteutuksessa.

Poiskaivetut massat toimitetaan sijoitettavaksi luvanvaraisiin sijoituspaikkoihin haitta-ainepitoisuuksien ja materiaalin perusteella. Sijoituspaikat selvitetään ja valitaan myöhemmin.

Kaivannot täytetään vaiheittain työn edetessä puhtaalla maa-aineksella. Kasvit istutetaan ja nurmikko kylvetään uudelleen työn jälkeen. Pihan puretut rakenteet asennetaan entisille paikoilleen.

Puhdistusaikataulu Pilaantunen maaperän puhdistus on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2007.

Puhdistustavoitteen toteaminen ja laadunvalvonta sekä tarkkailu

Työmaalle nimetään ympäristötekninen valvoja ohjaamaan ja valvomaan työtä. Valvojan tehtäviin työmaalla kuuluu kaivutöiden ohjaus ja rajaaminen sekä kaivumassojen lähettäminen haitta-ainepitoisuuksien mukaan valittavaan sijoituspaikkaan. Työn ohjaamisen tukena käytetään aistinvaraisia havaintoja sekä laboratorioanalyysejä. Valvoja vastaa työlle asetettavien määräysten täyttämisestä yhdessä muiden osapuolten kanssa.

Alueen massojen haitta-ainepitoisuudet on tutkittu etukäteen suhteellisen tiheästi ja laajasti. Näin ollen työn aikana ei oteta lisää näytteitä analysoitavaksi kuin kaivantojen rajapinnoilta. Sen lisäksi otetaan kaivantojen pohjista lopuksi varmistusnäytteet. Käsittelyyn toimitettavien maiden haitta-ainepitoisuuksina käytetään ennakkotutkimusten tuloksia. Tämä nopeuttaa työn suorittamista ja siten lyhentää työstä ja työmaasta asukkaille aiheutuvien pöly- yms. haittojen vaikutusaikaa. Poistettavan maan toimituspaikka määräytyy maan PCDD/F-pitoisuuden mukaan.

Valvoja laatii työstä loppuraportin, joka toimitetaan Hämeen ympäristökeskukseen.

Jos alueella havaitaan muilla aineilla kuin PCDD/F-yhdisteillä ja kloorifenoleilla pilaantunutta maata, tästä ilmoitetaan Hämeen ympäristökeskukseen ja sovitaan menettelystä niiden suhteen.

LV Lahti Vesi Oy:ltä pyydetään tarpeen mukaan lupa kaivantoihin työn aikana mahdollisesti kerääntyvien vesien pumppaamiseen vesihuoltolaitoksen viemäriin.

Asukkaille tiedotetaan tutkimusten tuloksista ja suunnitellusta puhdistustyöstä ja sen toteutuksesta tiedotustilaisuudessa toukokuussa 2007. Lisäksi asukkaille tiedotetaan työn etenemisestä ja aikataulusta puhdistusvaiheessa sekä erikseen lopputuloksesta kunnostuksen päätyttyä. NCC on laatinut kohteen tiedottamisesta erillisen viestintäsuunnitelman, jossa kuvataan asukkaille, kiinteistön omistajalle, viranomaisille ja tiedotusvälineille kohdistettava tiedotus.

Ympäristövaikutukset ja - haittojen ehkäisy

Maaperässä oleville dioksiini- ja furaaniyhdisteille voi periaatteessa altistua hengittämällä maan pölyä, maata nielemällä tai ihokosketuksen kautta. Puhdistustyön aikana altistusreittejä ovat käytännössä maan pölyäminen ja altistuminen

pölylle hengityksen tai ihon kautta. Pääasiassa mahdollisia altistujia ovat työmaan työntekijät sekä kohteen asukkaat.

Kunnostustyön toteutuksessa noudatetaan huolellisuutta. Pölyämisen estämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Maa voi pölytä kaivun ja lastauksen yhteydessä, varastokasoista tuulen levittämänä, avoimesta kaivannon pohjasta ja seinämistä tuulen mukana sekä kuljetuksen aikana auton lavalta. Pölyäminen estetään pyrkimällä ajoittamaan työ sellaiseen aikaan, että maa on kosteata. Lisäksi pölyämisen estämiseksi maata kastellaan ja avoinna oleva kaivualue pidetään mahdollisimman pienenä vaiheittaisella kaivulla ja täyttämisellä. Kaivanto peitetään tarpeen mukaan esim. pressulla. Pilaantuneita maita ei välivarastoida tontilla, eikä maita kaiveta kovalla tuulella. Pilaantuneen maan kuormien pölyäminen estetään tarpeen mukaan peittämällä.

Puhdistettava alue eristetään aitaamalla, jotta ulkopuolisten pääsy alueelle voidaan estää. Lisäksi alueen reunoille laitetaan ulkopuolisten liikkumisen kieltävät merkit.

As Oy Massinpoijun talojen huoneistokohtaiset korvausilmaventtiilien suodattimet sekä muut tulo- ja poistoilmansuodattimet vaihdetaan maaperän puhdistustyön valmistuttua. Pihakiveykset pestään uudelleenasentamisen yhteydessä ja piharakenteet, kuten mattotelineet, kaiteet ja keinut yms. puhdistetaan tarpeen mukaan työn jälkeen.

Riskinarviointi Ilmoitukseen ei sisälly riskinarviota.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Asiasta on pidetty 4.10.2006 ja 24.4.2007 neuvottelut, joihin osallistuivat NCC:n, Hämeen ympäristökeskuksen, Lahden seudun ympäristöpalveluiden ja Ramboll Finland Oy:n edustajia. As Oy Massinpoijun asukkaille on pidetty tutkimusvaiheessa tiedotustilaisuus 13.11.2006. Ilmoitus asiakirjoineen on toimitettu tiedoksi Lahden seudun ympäristöpalveluille. Hämeen ympäristökeskus on tehnyt alueella tarkastuksen 9.5.2007.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Hämeen ympäristökeskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen ilmoituksessa esitetyllä tavalla ellei määräyksissä muutoin määrätä.

Määräykset

1. Pilaantuneen maaperän puhdistustöiden käynnistämisestä on ilmoitettava etukäteen Hämeen ympäristökeskukselle ja Lahden seudun ympäristöpalveluille. Samalla on ilmoitettava puhdistustyön valvojan nimi ja yhteystiedot. Valvojan tulee vastata työn laadunvalvonnasta.

2. Kiinteistön 398-2-2406-1 maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen haitta-aineiden suurimmat sallitut pitoisuudet maaperässä ovat seuraavat:

PCDD-PCDF-PCB (WHO-TEQ) 100 ng/kg

Monokloorifenolit	5 mg/kg
Dikloorifenolit	5 mg/kg
Trikloorifenolit	10 mg/kg
Tetrakloorifenolit	10 mg/kg
Pentakloorifenoli	10 mg/kg

3. Maaperään jäävien maamassojen pitoisuudet (PCDD-PCDF-PCB ja kloorifenolit) on varmistettava luotettavalla ja edustavalla näytteenotolla ja analysoinnilla.

4. Alueelta poistettava pilaantunut maa on luokiteltava vähintään seuraavasti:

Tavanomainen jäte: haitta-ainepitoisuus < ongelmajäteraja-arvo
Ongelmajäte: haitta-ainepitoisuus > ongelmajäteraja-arvo

5. Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, jonne ko. pilaantuneet maat on todettu kelpaavan tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa vastaavaa pilaantunutta maata.

6. Ongelmajätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen käsittely.

7. Kaivantoihin kertyvä pilaantunut vesi on toimitettava käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaavan jäteveden käsittelyyn tai johdettava öljynerottimella esikäsiteltynä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Johtamisesta jätevesiviemäriin ei saa aiheutua haittaa viemäriverkossa, jätevedenpuhdistamolla eikä ympäristössä ja johtamisessa on noudatettava LV Lahti Vesi Oy:n ohjeita esikäsittelystä ja sen viemäriin johdettavalle jätevedelle asettamia raja-arvoja.

8. Maan kaivun, lastauksen ja kuljetuksen aikaisen pölyämisen ja muun haitta-aineiden leviämisen rajoittamiseksi tulee maa pitää kosteana, rajata avoinna oleva kaivanto pieneksi, peittää kaivanto peitteellä työajan ulkopuolella, keskeyttää kaivu kovalla tuulella, pilaantuneen maan kuormat peittää huolellisesti kuljetusten ajaksi ja kuljetusajoneuvojen renkaat tarvittaessa puhdistaa.

Kiinteistöllä ei saa välivarastoida pilaantuneita maita. Puhdistettava alue tulee eristää aitaamalla. Puhdistustyömaalla saa työskennellä vain maanantaista perjantaihin klo 7-16.

9. Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Hämeen ympäristökeskukselle ja Lahden seudun ympäristöpalveluille kolmen kuukauden kuluessa puhdistuksen loppumisesta.

Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettavien ja poiskuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-aineiden pitoisuudet (PCDD-PCDF-PCB ja kloorifenolit), käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti kartalla, tiedot vesienkäsittelystä sekä muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio

tavoitteiden toteutumisesta. Loppuraportin liitteeksi tulee täyttää erillinen liitelomake (Saastuneiden maa-alueiden kunnostus, ympäristöhallinto nro 6224). Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee lisäksi laatia siirtoasiakirjat, jotka on ongelmajätteeksi luokiteltavan maan osalta tehtävä siten, kuin valtioneuvoston päätöksessä (659/96) säädetään.

Alueen maaperään puhdistuksen jälkeen jäävistä haitta-aineiden pitoisuuksista (PCDD-PCDF-PCB ja kloorifenolit) on tehtävä selvitys käyttäen luotettavia ja edustavia näytteenotto- ja analysointimenetelmiä. Selvitys on esitettävä loppuraportissa. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon ja alueelle jää pilaantunutta maata, on maaperään jäävistä haitta-ainepitoisuuksista esitettävä riskinarvio ja sijainti kartalla.

Määräysten perustelut

Päätöksessä annetut määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (määräykset 2-8) sekä toiminnan järjestämisen (määräykset 4-8) ja valvonnan (määräykset 1, 3 ja 9) kannalta. Pilaantuneen alueen sijainti asuinalueella on perusteena maaperän puhdistamiselle asetetulle tasolle (määräys 2). Alue sijaitsee lisäksi tärkeällä pohjavesialueella. Kohteesta tulee poistaa pilaantunut maa-aines, joksi katsotaan 1.6.2007 voimaantulevassa valtioneuvoston asetuksessa säädetyn alemman ohjearvopitoisuuden ylittävät maamassat.

Maaperän puhdistaminen pilaantuneella alueella ja pilaantuneen maa-aineksen poistaminen ja toimittaminen käsiteltäväksi luvan omaavaan paikkaan voidaan tehdä ilmoitukseen perustuen ilman ympäristölupaa, koska pilaantuneen maaperän laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on ilmoituksen liitteenä raportoiduissa tutkimuksissa riittävästi selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa massanvaihtomenetelmää, eikä puhdistamisesta aiheudu muuta ympäristön pilaantumista tai kohtuutonta haittaa naapurustolle.

Sovelletut säännökset

Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 22 §
Ympäristönsuojelulaki 4, 7, 78, 96, 105, 108 §
Ympäristönsuojeluasetus 25, 26, 27 §
Jätelaki 6, 77 §
Jätehuoltolaki 32, 40 §
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (1128/2001)
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelo sta (1129/2001)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006)

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Maksun määräytyminen

Päätöksestä peritään ympäristöministeriön asetuksen alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006) perusteella 774 €. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 43 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn on käytetty 18 h.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös NCC Rakennus Oy

Hämeenkatu 26 A
15140 LAHTI
saantitodistuksella

Jäljennös Lahden seudun ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus (sähköisenä)
NCC Rakennus Oy, Mannerheimintie 103a, 00280 HELSINKI
As Oy Lahden Massinpoiju, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, PL 4, 00098 VARMA
Ramboll Finland Oy, Aniankatu 1, 15210 LAHTI

Ilmoittaminen kunnassa

Hämeen ympäristökeskus kuuluttaa tästä päätöksestä Lahden kaupungin ilmoitustaululla.

Lisätiedot Lisätietoja antaa diplomi-insinööri Olli Valo, puh. 040 842 2685.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Osastopäällikkö,
yli-insinööri Pirjo Mäkinen

Diplomi-insinööri Olli Valo

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Hämeen ympäristökeskuksen päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä perittävästä maksusta tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja.

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköisesti. Valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43; postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 010 3642611; faksi 010 3642760; aukioloaika: 8.00 – 16.15
sähköposti: vaasa.hao@om.fi