



ASIA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 18.12.2020.

ILMOITUKSEN TEKIJÄT

Governia Oy
Mannerheimintie 20b
00100 Helsinki

Väylävirasto
PL 33
00521 HELSINKI

Yhteyshenkilöt

Governia Oy, Maaret Heiskari, puhelin 050 471 4774, sähköposti maaret.heiskari@governia.fi
Väylävirasto, Mikael Takala, puhelin 0295 343 245 sähköposti mikael.takala@vayla.fi

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

ILMOITUS

Pilaantuneen alueen sijainti

Mikkelin kaupunki
Setrikatu 1
50100 Mikkelä

Kiinteistön omistajat

491-11-18-2 (kiinteistö jolla alkuperäinen päästö maaperään pääasiallisesti tapahtunut);
Kiinteistö Oy Mikkelin Nuijamies
Pilaantumien pohjaveden virtaussuunnassa alapuolisen vaikutusalueen kiinteistöt ja omistajat:
491-11-18-3; Kiinteistö Oy Ristiinantie 1
491-11-9901-0; Mikkelin kaupunki
491-11-9903-0; Mikkelin kaupunki
491-402-8-0; Mikkelin kaupunki
491-15-19-1; Mikkelin kaupunki
491-402-4-26; Mikkelin kaupunki
491-402-13-5; Mikkelin kaupunki
491-402-5-55; Mikkelin kaupunki

491-402-876-4; yhteinen vesialue
491-895-0-5; Valtio/Väylävirasto

Alueen kaavoitustilanne ja rajautuminen

Kyllästämoalue sijaitsee Mikkelin kaupungin Urpolan kaupunginosassa Savon radan eteläpuolella. Maa-alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 3,2 ha. 1920-luvulla rakennettu VR:n kyllästämörakennus aputiloineen ja pistoraiteet on purettu 1980-luvun alkupuolella valtatie 5:n uuden linjauksen alta. Kyllästämän kohdalla sijaitsee nykyisin Tokmannin tavaratalo.

Pohjoisessa kyllästämoalue rajautuu Savon rataan. Radan pohjoispuolella nousee harju, jossa on puistoa/metsää. Entisen kyllästämoalueen poikki kulkee Vt5, ja etelärajana Rinne- ja Setrikatu.

Kyllästämoalueelta kaakkoon, Rinnekadun ja VT5:n välissä, sijaitsee viheralue, joka on aikaisemmin ollut huoltoasemakäytössä (huoltoasema purettu 2017 ja kiinteistön maaperä kunnostettu VT5 saneerauksen yhteydessä). Kaakossa, Rinnekadun eteläpuolella, sijaitsee kauppakeskus. Lounaisluodesuuntaan sijaitsee pientaloasutusta.

Käyttöhistoria alueella ja nykytilanne

VR:n kyllästämö on toiminut Savon radan varressa 1900-luvun alusta vuoteen 1982. Kyllästämän toiminnan aikana alueella on kyllästetty lähinnä ratapölkkyjä kreosoottijyllä. Entisen kyllästämän toiminnan aikana kreosoottia on päässyt maaperään ja edelleen pohjaveteen.

Kyllästämötoiminnan loputtua laitoksen purkamisen yhteydessä on kyllästämoalueelta poistettu osa pilaantuneista pintamaista. Maaperän puhdistusta on tehty useassa vaiheessa vuoteen 2008 asti. Kyllästämoalueen eteläosan (ent. varastokentän alue), Rinnekadun eteläpuolella sijaitsevan liikekorttelialueen pilaantunut maa kunnostettiin maaperän massanvaihtona vuonna 2002 ennen nykyisen kiinteistön rakentamista. Setrikadun läheisyyteen jäi pilaantunutta maata.

Maaperän kunnostusta jatkettiin vuonna 2008 kyllästämän alueella, jolloin pilaantuneet maa-ainekset poistettiin syvimmillään tasoon +77,00 (N2000) asti. PAH-yhdisteistä 60-70 % oli imeytyneenä maaperään pohjaveden yläpuolella ja 30 % pohjaveden pinnan alapuolella. Alueella suoritettuna massanvaihtotyön aikana poistettiin maaperästä suurin osa pohjavedenpinnan yläpuolella olleista pilaantuneista maamassoista.

Kunnostuksen toinen vaihe, joka alkoi syyskuussa 2009, sisälsi kreosoottifaasin ja pilaantuneen pohjaveden puhdistuspumppauksen. Vuosien 2018 ja 2019 aikana on testattu puhdistuspumppauksen lopettamisen vaikutuksia haitta-aineiden kulkeutumiseen.

Kunnostuskohteen maaperän, pohja- ja pintavesitietojen kuvaus

Yleispiirteeltään alue on harjualueita, jonka perusmaalajit ovat hiekka ja sora sekä kalliopinnan läheisyydessä vaihtelevan paksuinen moreenikerros. Alueen luonnonmaa on tiiviydeltään löyhää tai keskitiivistä hiekkaa 13...20 metrin syvyydelle maanpinnasta. Hiekkakerroksen alla, kyllästämän länsiosassa on 2...3 metriä paksu sorakerros. Sora-/hiekkakerroksen alla kalliopintaa peittää ohut moreenikerros. Paikoin hiekka- ja sorakerrokset ulottuvat kalliopintaan. Maapeitteen kokonaispaksuus kyllästämän pohjoisosassa on 23...24 metriä, keskiosassa 12...16 metriä sekä Rinnekadun ja VT5 välisellä alueella 29...30 metriä.

Kalliopinta muodostaa kyllästämöalueella länsi- itäsuuntaisen selänteen tasolla +68...+71 (Mli, Mikkelin kaupungin korkeusjärjestelmä), josta kalliopinta viettää pohjoisen, lännen ja etelänsuuntiin tasoille +62, +60 ja +56 (Mli). Kalliossa voi olla rakoilua. Kallion ruheisuutta on havaittu kairauksissa heti VT5:n pohjoispuolella kenttäalueen eteläreunalla.

Vuonna 2008 massanvaihtona suoritettua maaperän kunnostuksen yhteydessä syntyneet, paikoin pohjavedenpintaan saakka ulottuneet kaivantojen täytöt on tehty puhtaalla hiekalla, soralla, louheella ja moreenilla rakennekerrosten alapintaan saakka. Täytöt on rakennettu kerroksittain tiivistäen.

Kyllästämöalue sijaitsee tärkeällä Pursialan I-luokan pohjavesialueella, josta Mikkelin kaupunki saa talousvetensä. Kyllästämöalueelta Pursialan vedenottamolle on linnuntietä noin 1,4 km. Pohjaveden kulkeutumismatka kyllästämöalueelta vedenottamolle on noin 1,75 km. Vedenottamon mitoitusvirtaama on 8000 m³/d, vettä otetaan n. 6000 m³/d. Pohjavesimallinnuksen mukaan pohjavesialueella muodostuu pohjavettä n. 3500 m³/d. Kattilalahden pintavettä imeytetään tekopohjavedeksi 2000 m³/d, loppu 2500 m³/d muodostuu rantaimetytyksenä Saimaasta.

Kyllästämöalueella pohjaveden pinta on vuosina 2008–2019 liikkunut tasolla +75,6...+77,2 (N2000). Vedenpinta laskee itään päin liikuttaessa. Pohjaveden virtaus suuntautuu aluksi kyllästämöltä pohjoisen kautta koilliseen ja kääntyy sitten kaakkoon ja etelään vedenottamolle Mikkelin keskustan suunnasta tulevan suuremman ”päävirran” mukana. Lahdentien (Vt5) alapuolella on pieni kallioharjanne, joka toimii vedenjakajana estäen pohjaveden virtauksen kaakkoon ja etelään kyllästämöalueelta.

Nykyisellään kyllästämöalueen piha-alueet ovat asfalttipäällysteiset. Maanpinta on keskimäärin tasolla +84,00...+84.50 (Mli) ja piha-alueiden pintavedet on johdettu Mikkelin kaupungin sadevesiviemäriin. Saimaan sisälahti (Kattilalahti) on n. 450 metrin päässä idässä.

Aiemmat kunnostustoimet

Kunnostushankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2008 suoritettiin pohjaveden yläpuolisten pilaantuneiden maiden kunnostus massanvaihtona. Alueen maaperästä poistettiin PAH-yhdisteillä pilaantunutta maata ja erilaisia jätejakeita yli 80 000 tonnia. Laskennallisesti alueelta poistettiin 12 tonnia PAH-yhdisteitä.

Kunnostuksen toinen vaihe, joka alkoi syyskuussa 2009, sisälsi kreosoottifaasin ja pilaantuneen pohjaveden puhdistuspumppauksen. Pumppauksen aikana (vuosina 2009-2019) pohjavettä puhdistettiin arviolta yhteensä 140 000 m³, minkä yhteydessä PAH-yhdisteitä on poistettu yhteensä 125 kg. Kunnostuspumppauksella ei ole saavutettu sille asetettuja tavoitteita.

Kreosootin esiintymistä pohjavedessä on seurattu säännöllisesti useasta eri pohjavesiputkesta. Haitta-aineiden pitoisuuksia on tutkittu yksittäisnäytteistä myös muista kyllästämöalueen ja sen ulkopuolella sijaitsevista pohjavesiputkista. Osa käytetyistä havaintoputkista sijaitsee useiden satojen metrien päässä varsinaiselta kyllästämöalueelta.

Kunnostuspumppauksella ei ole pystytty merkittävästi vähentämään pohjavesipinnan alapuolisessa maaperässä olevan kreosootin määrää. Pumppauksella ei myöskään ole pystytty vaikuttamaan alueelta pois kulkeutuvan (kevyemmät PAH-yhdisteet) haitta-aineen pitoisuuksiin tai määrään. Kunnostuspumppauksen keskeyttämisen ei ole havaittu lisäävän alueelta pohjaveden mukana poistuvien liukoisten PAH-yhdisteiden määrää. Keskeyttämisen ei myöskään todettu muulla tavoin negatiivisesti vaikuttavan alueelta lähtevän pohjaveden laatuun.

Muutokset haitta-aineen pitoisuuksissa ja kulkeutumisessa alueella ovat pääosin seurausta Pursialan pohjavesialueen hydrogeologiassa (mm. pohjaveden ja Saimaan pinnankorkeus) tapahtuvista muutoksista. Vedenpinnankorkeuden muutokset vaikuttavat mm. pohjaveden

virtausnope-uksiin ja Kaihunharjussa rantaimetyvän veden määrään, millä on laimenemisen ja sekoittumisen kautta suora vaikutus todettuihin haitta-ainepitoisuuksiin.

Kyllästämön alapuolisen pohjaveden tilassa tai vedenottamon raakaveden laadussa ei hankkeen aikana ole havaittu merkittäviä muutoksia, eikä tehtyjen mallinnusten perusteella merkittäviä muutoksia veden laadussa ole tulevaisuudessakaan tapahtumassa. Pilaantuma on leviämisenä suhteen melko stabiilissa tilassa. Suoritetussa riskinarviossa pilaantumasta veden otolle aiheutuvat terveysperusteiset riskit arvioitiin vähäisiksi, mutta pohjaveden laadun turvaamiseksi ja vedenottamon raakaveden turvaamiseksi suositeltiin toteutettavaksi toimenpiteitä.

Pohjaveden mukana kulkeutuu jo nyt vesiliukoisimpia PAH-yhdisteitä. Näin ollen pilaantuneella alueella tehdyistä kunnostustoimenpiteistä huolimatta vesiliukoisimpien yhdisteiden pitoisuudet Pursialan vedenottamon vedessä tulevat todennäköisesti nousemaan hieman seuraavien vuosikymmenien aikana. Fluoreeni ja asenafteni ovat osoittautuneet kulkeutumisen kannalta kriittisimmiksi yhdisteiksi. Kulkeutumislaskelmien tulosten mukaan asenaftenin pitoisuus Pursialan vedenottamon vedessä voi nousta enimmillään tasolle 5 µg/l ja fluoreenin pitoisuus jää alle 3 µg/l.

Kunnostushankkeen aikana tehtyjen tutkimusten ja mallinnusten ansiosta alueen hydrogeologia ja haitta-aineiden levinneisyys sekä pitoisuuskäyttäytyminen tunnetaan nyt aiempaa merkittävästi paremmin. Hankkeessa saatujen tuloksien avulla voidaan arvioida, että kaikki kyllästämöalueella tehtävät kustannuksiltaan realistiset aktiiviset kunnostustoimenpiteet (esim. massanvaihto tai kemialliset- ja biologiset käsittelyt) lisäävät merkittävästi haitta-aineiden liikkeellelähtöriskiä ja tätä kautta riskiä alueen alapuolisen pohjaveden ja vedenottamon raakaveden lisäpilaantumisesta.

Voidaan lisäksi arvioida, että millään tunnetulla kunnostusmenetelmällä realistisin kustannuksin ei kyllästämöalueelta voida tai olisi voitu poistaa riittävästi haitta-ainetta, jotta saavutettaisiin kyllästämön alapuolisen pohjaveden laadun parantumista. Näin ollen hankkeen aikana on entisestään vahvistunut käsitys siitä, että kyllästämöalueen kunnostamisen sijaan tulisi jatkossa keskittyä alueelta pohjaveden mukana lähtevien haitta-aineiden tarkkailuun ja kulkeutumisriskien hallintaan varautumiseen.

Puhdistussuunnitelma

Kunnostushankkeen päätavoitteena on turvata Pursialan vedenottamon raakaveden laatu kaikissa olosuhteissa.

Nykyisestä kunnostuspumppauksesta siirrytään nyt hankkeen seuraavaan vaiheeseen, joka perustuu pohjaveden monitoroituun puhdistumiseen sekä kulkeutumisriskien hallintatoimenpiteisiin varautumiseen.

Riskienhallintasuunnitelma päivitetään kerran kahdessa vuodessa hankkeen ohjausryhmän toimesta. Kunnostusmenetelmien tarkastelua toteutetaan kerran viidessä vuodessa, seuraavan kerran vuonna 2025. Tarkkailua toteutetaan hyväksytyn pohjavedentarkkailuohjelman mukaisesti.

Varautumissuunnitelma

Varautumissuunnitelmassa on esitetty keskeisimmät entiselle kyllästämöalueelle sekä sen vaikutusalueelle kohdistuvat poikkeustilanteet, jotka voivat aiheuttaa riskiä Mikkelin Pursialan päävedenotomolle. Tunnistetuille riskitilanteille on suunniteltu suojaustoimenpiteitä poikkeustilanteiden havaitsemiseksi sekä seurauksien rajoittamiseksi. Lisäksi varautumissuunnitelmassa esitetään kunnostushankkeen jälkeiset tarkkailu- ja seurantakäytännöt

sekä yhteistoiminta- ja tiedotuskäytäntöjä alueen viranomaisten ja keskeisten toimijoiden kesken sekä normaali- että poikkeustilanteissa.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Tiedottaminen ja lausunnot

Ilmoituksesta pyydettiin lausunto Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ja Mikkelin vesilaitokselta. Kumpikaan ei antanut lausuntoa.

ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevan kiinteistön 491-11-18-2 pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevan ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistöjen puhdistamista varten seuraavat määräykset:

Pohjaveden puhdistaminen

1. Kiinteistön pohjaveden kunnostuspumppaus voidaan lopettaa. Nykyisestä kunnostuspumppauksesta voidaan siirtyä pohjaveden monitoroituun puhdistumiseen sekä kulkeutumisriskien hallintaan. (YSL 7, 16, 133§)
2. Ilmoituksen tekijän on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa puhdistumisen seurannasta ja päätöksen ehtojen noudattamisesta puhdistuksen aikana. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172, 209§)

Puhdistushankkeen seuranta

3. Puhdistumisen seuranta ja riskienhallintaa varten tulee ilmoituksen tekijän perustaa seuranta-/ohjausryhmä, johon tulee kutsua edustajat ainakin Etelä-Savon ELY-keskuksesta, Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisesta sekä Mikkelin vesilaitokselta. Ryhmän tulee kokoontua vähintään joka toinen vuosi. (YSL 172§)
4. Ilmoitukseen liitettyä riskienhallintasuunnitelmaa (Ramboll 16.4.2019) tulee päivittää joka toinen vuosi. Muutokset riskienhallintasuunnitelmaan hyväksyy valvova viranomainen. (YSL 7 §, 15 §)
5. Hakijan tulee ylläpitää ilmoituksen liitteenä esitettyä varautumissuunnitelmaa (Ramboll 14.12.2020). (YSL 7 §)
6. Kunnostusmenetelmien tarkastelu tulee suorittaa kerran viidessä vuodessa, seuraavan kerran vuonna 2025. (YSL 6 §)
7. Tarkkailua tulee toteuttaa ilmoituksen liitteenä olevan pohjaveden tarkkailuohjelman (Ramboll 21.6.2017) mukaisesti. Valvova viranomainen voi hyväksyä muutoksia tarkkailuohjelmaan. (YSL 6 §, 7 §)

8. Näytteenotto tulee tehdä sertifioidun näytteenottajan toimesta ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti. (YSL 209§)
9. Laboratorioanalyysit on tehtävä riittävän asiantuntemuksen omaavassa laboratoriossa. Käytettävän laboratorion nimi ja sen yhteystiedot sekä käytettävät analyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
10. Tutkimustulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua, kuinkin viimeistään kuukauden sisällä näytteenotosta, lyhyesti kommentoituina tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Haitta-aineiden pitoisuuksien poikkeavuuksista tulee ilmoittaa välittömästi Etelä-Savon ELY-keskukselle, Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja vesilaitokselle (YSL 172§)
11. Pohjaveden puhdistumisen seurannasta on laadittava raportti vuosittain. Raportti tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raporttiin tulee sisällyttää arvio puhdistuksen etenemisestä/toteutumisesta sekä mahdollisesti tarvittavista muutoksista puhdistustoimissa.

Mikäli seurantatuloksissa havaitaan pohjavedessä jatkuva pitoisuuksien laskeva trendi, voi valvova viranomainen perustellun esityksen pohjalta muuttaa vuosiraportoinnin frekvenssiä. (YSL 172§)
12. Mikäli tarkkailun perusteella ilmenee, että vedenlaatu Pursialan vedenottamolla voi vaarantua kohdekiinteistöltä peräisin olevien haitta-aineiden vuoksi, tulee hakijan esittää ELY-keskukselle suunnitelma pilaantumisen ehkäisemiseksi. (YSL 14 §, 133 §)
13. Mikäli seurannassa tai muuten havaitaan suunnitelmasta poikkeavia tai ennalta arvaamattomia muutoksia, tulee alueen puhdistamisesta vastaavan omatoimiesti, ilman eri kehotusta tai määräystä, ryhtyä varautumissuunnitelman mukaisiin toimiin. (YSL 133 §)

Päätöksen perustelut

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä olevan pilaantuneen maan ja pohjaveden käsittely ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja edellä mainituin ehdoin täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiselle asettamat vaatimukset eikä työstä ennalta arvioiden aiheudu terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle.

Pumppauksella ei ole kyetty saavuttamaan oleellista parantumista kyllästämön tai sen alapuolisen alueen pohjaveden tilaan, eikä nykyisellä pumppauksella arvioida tähän pystyttävän vaikuttamaan. Huomioiden pumppauksen vuosikustannus ja sen olematon vaikutus alapuolisen pohjaveden tilaan, voidaan arvioida, että tähän asti tehty pumppauskunnostus ei edusta tässä kohteessa BAT-tekniikkaa.

Hankkeessa saatujen tuloksien avulla voidaan arvioida, että kaikki kyllästämöalueella tehtävät kustannuksiltaan realistiset aktiiviset kunnostustoimenpiteet (esim. massanvaihto tai kemialliset-

ja biologiset käsittelyt) lisäävät merkittävästi haitta-aineiden liikkeellelähtöriskiä ja tätä kautta riskiä alueen alapuolisen pohjaveden ja vedenottamon raakaveden lisäpilaantumisesta.

Suoritetun tarkkailun perusteella kunnostuspumppauksen päättymisestä ei tehdyn arvion mukaan aiheudu merkittävää riskiä alueen pohjavedelle. Pohjaveden laadun kehittymistä voidaan seurata luotettavasti ja tarvittaessa ryhtyä riskinhallintatoimiin.

Pilaantuma on leviämisen suhteen melko stabiilissa tilassa. Suoritetussa riskinarviossa pilaantumasta veden otolle aiheutuvat terveysperusteiset riskit arvioitiin vähäisiksi, mutta pohjaveden laadun turvaamiseksi ja vedenottamon raakaveden turvaamiseksi suositeltiin toteutettavaksi varautumistoimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä voidaan estää Pursialan pohjavesialueen tilan heikentyminen.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Laki ympäristölainsäädännön voimaannpanosta (113/2000) 22 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Jätelaki (646/2011)

Jäteasetus (179/2012)

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

MAKSU 1320 euroa

Valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista säädetään, että pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 55 euroa/h. Tämän päätöksen käsittelyyn on kulunut aikaa 24 tuntia.

PÄÄTÖKSEN JAKELU

Päätös Governia Oy ja Väylävirasto
laskutetaan myöhemmin (lasku puolitetään näiden kesken)

Tiedoksi Mikkelin kaupunki, kaupunginhallitus
Mikkelin kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Savon ELY:n valvoja
Suomen ympäristökeskus, sähköisesti

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi/etela-savo > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Mikkelin kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristönsuojelun asiantuntija Jyrki Hämäläinen ja ratkaissut yksikön päällikön sijainen Pekka Sojakka.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusaika päättyy 20.5.2021.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- * valittajan nimi ja kotikunta
- * jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- * päätös, johon haetaan muutosta
- * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- * perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- * mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
Puhelin: 029 56 42780
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ESAELY/90/2017 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/90/2017 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Sojakka Pekka 07.04.2021 12:49

Esittelijä Hämäläinen Jyrki 06.04.2021 10:40