

## Pohjavesialueiden luokitusmuutokset keväällä 2017

Kunta	Pohjavesialueen nimi	Tunnus	Vanha luokka	Uusi luokka	Lisätietoja
Inari	Näätämö A	12148189A	III	2 / yhdistäminen	Soveltuu vedenhankintaan (antoisuus yli 150 m <sup>3</sup> /d); yhdistetään A+B -> <b>Näätämö (12148189)</b>
Inari	Näätämö B	12148189B	III	2 / yhdistäminen	Soveltuu vedenhankintaan (antoisuus yli 150 m <sup>3</sup> /d); yhdistetään A+B -> <b>Näätämö (12148189)</b>
Inari	Koivukumpu A	12148190A	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, heikkotuottainen muodostuma
Inari	Koivukumpu B	12148190B	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, heikkotuottainen muodostuma)
Inari	Koivukumpu C	12148190C	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, heikkotuottainen muodostuma
Inari	Juurikangas	12148208	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, heikkotuottainen muodostuma
Inari	Nellimö A	12148108A	III	1 / yhdistäminen	Yhdistäminen A+B+C -> <b>Nellimö (12148108)</b>
Inari	Nellimö B	12148108B	I	1 / yhdistäminen	Yhdistäminen A+B+C -> <b>Nellimö (12148108)</b>
Inari	Nellimö C	12148108C	III	1 / yhdistäminen	Yhdistäminen A+B+C -> <b>Nellimö (12148108)</b>
Inari	Tuuruharju A	12148211A	III	2	Soveltuu vedenhankintaan
Inari	Vuopajanniemi	12148102	III	1	Alueella varavedenotto
Kemi	Ajos	1224001	I	1	Rajausmuutos
Kemi	Holstinharju	1224051	III	2	Soveltuu tutkimusten mukaan yhdyskuntien vedenhankintaan
Kemi	Kuivanuoro	1224002	II	2	Luokitus ei muutu
Kemi	Sotisaari	1224004	III	2	Soveltuu tutkimusten mukaan yhdyskuntien vedenhankintaan

Kemi	Takaniitty – Kaijanharju	1224050 A	I	1	Yhdistäminen A+B+C -> <b>Takaniitty-Kaijanharju (1224050)</b>
Kemi	Takaniitty – Kaijanharju	1224050 B	I	1	Yhdistäminen A+B+C -> <b>Takaniitty-Kaijanharju (1224050)</b>
Kemi	Takaniitty – Kaijanharju	1224050 C	III	1	Yhdistäminen A+B+C -> <b>Takaniitty-Kaijanharju (1224050)</b>
Kemi	Vähä Kuivanuoro	1224003	II	2	Luokitus ei muutu
Kemijärvi	Heralampi A	12320109A	III	1	Alueella on varavedenottamo; yhdistetään A+B -> <b>Heralampi (12320109)</b>
Kemijärvi	Heralampi B	12320109B	I	1	Alueella on varavedenottamo; yhdistetään A+B -> <b>Heralampi (12320109)</b>
Kemijärvi	Kallaanvaara	12320101	III	poistuu luokituksesta	Vedenottamorakenteet purettu pois, ei riittävästi lajittuneen aineksen kerroksia
Kemijärvi	Joutsijärvi	12320105	I	poistuu luokituksesta	Alueelta ei enää oteta vettä, heikkotuottoinen moreenimuodostuma
Keminmaa	Annanpellonvaara	1224110	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni antoisuus
Keminmaa	Haapamaa	1224108	II	2E	Alueella lähde ja tihkupinta
Keminmaa	Isopalo	1224117	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, ei riittävästi lajittuneen aineksen kerroksia
Keminmaa	Kallinkangas	1224101	II	2	Luokitus pysyy samana
Keminmaa	Karkumaa	1224107	II	2E	Alueella lähde ja tihkupinta
Keminmaa	Kiviharju	1224102	I	1	Luokitus pysyy samana
Keminmaa	Korkiamaa	1224115	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, ei riittävästi lajittuneen aineksen kerroksia
Keminmaa	Korsukangas	1224118	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni antoisuus
Keminmaa	Kotikumpu	1224105	I	1	Luokitus pysyy samana
Keminmaa	Listemaa	1224103	II	2	Luokitus pysyy samana
Keminmaa	Makkaravaara	1224112	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, ei riittävästi lajittuneen aineksen kerroksia
Keminmaa	Maula	1224106	I	1	Luokitus pysyy samana

Keminmaa	Mäntymaa	1224111 A	III	2 / yhdistäminen	Yhdistäminen A+B -> <b>Mäntymaa (1224111)</b>
Keminmaa	Mäntymaa	1224111 B	II	2 / yhdistäminen	Yhdistäminen A+B -> <b>Mäntymaa (1224111)</b>
Keminmaa	Paakkolanaho	1224104	I	1	Luokitus pysyy samana
Keminmaa	Ristikangas, Ketolanperä - Salmenkylänkangas	1224150 A	I	1E / yhdistäminen	Yhdistäminen A+B -> uusi nimi <b>Saarenkylänkangas (1224150)</b>
Keminmaa	Ristikangas, Ketolanperä - Salmenkylänkangas	1224150 B	I	1E / yhdistäminen	Yhdistäminen A+B -> uusi nimi <b>Saarenkylänkangas (1224150)</b>
Keminmaa	Tervasmaa	1224114	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni antoisuus
Keminmaa	Tuhkaoja	1224113	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni antoisuus
Keminmaa	Törmä	1224109	II	2	Luokitus pysyy samana
Keminmaa	Vähäpalo	1224116	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, ei riittävästi lajittuneen aineksen kerroksia
Pelkosenniemi	Rajaoja	1258301	I	poistuu luokituksesta	Alueelta ei enää oteta pohjavettä, heikkotuottoinen moreenimuodostuma,
Pelkosenniemi	Tuohimaa	1258333	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan, heikkotuottoinen muodostuma
Pello	Juurilehto A	12854116A	II	2 / yhdistäminen	A+B yhdistäminen -> <b>Juurilehto (12854116)</b>
Pello	Juurilehto B	12854116B	III	2 / yhdistäminen	A+B yhdistäminen -> <b>Juurilehto (12854116)</b>
Pello	Karhumaa	12854145	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu yhdyskunnan vedenhankintaan, heikkotuottoinen moreenimuodostuma
Pello	Keskikangas	12854144	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan
Pello	Koiraoja	12854139	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan

Pello	Palovaara	12854147	III	E	Alueella pohjavedestä suoraan riippuvaisia ekosysteemejä (lähteet ja lähteiköt)
Pello	Peuravaara	12854148	III	E	Alueella pohjavedestä suoraan riippuvaisia ekosysteemejä (lähde)
Pello	Ritavalkea B	12854105B	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan
Pello	Ritavalkea C	12854105C	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan
Pello	Siikatievat	12854120	III	2	Soveltuu vedenhankintaan
Rovaniemi	Ala - säynäjä - vuopiolampi	12699211A	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
Rovaniemi	Ala - säynäjä - vuopiolampi	12699211B	III	2 / yhdistäminen	B+C+D yhdistyy -> <b>Ala-Säynäjäjoki (12699211)</b>
Rovaniemi	Ala - säynäjä - vuopiolampi	12699211C	III	2 / yhdistäminen	B+C+D yhdistyy -> <b>Ala-Säynäjäjoki (12699211)</b>
Rovaniemi	Ala - säynäjä - vuopiolampi	12699211D	III	2 / yhdistäminen	B+C+D yhdistyy -> <b>Ala-Säynäjäjoki (12699211)</b>
Rovaniemi	Hautainmaa	12699249	III	2	Soveltuu vedenhankintaan
Rovaniemi	Jouttikero	12699216	III	1E	Aluetta käytetään vedenhankintaan, useita lähteitä
Rovaniemi	Kolpene	1269802	I	1	Rajausmuutos
Rovaniemi	Kolvavaara - louejärvi	12699106A	I	1E / yhdistäminen	A+B+C yhdistyy -> <b>Kolvavaara-Louejärvi (12699106)</b>
Rovaniemi	Kolvavaara - louejärvi	12699106B	III	1E / yhdistäminen	A+B+C yhdistyy -> <b>Kolvavaara-Louejärvi (12699106)</b>
Rovaniemi	Kolvavaara - louejärvi	12699106C	I	1E / yhdistäminen	A+B+C yhdistyy -> <b>Kolvavaara-Louejärvi (12699106)</b>
Rovaniemi	Korvala	12699212	III	2	Soveltuu vedenhankintaan
Rovaniemi	Mellalampi	12699240A	III	2 / yhdistäminen	Yhdistyy A+B+C -> <b>Mellalampi (12699240)</b>
Rovaniemi	Mellalampi	12699240B	III	2 / yhdistäminen	Yhdistyy A+B+C -> <b>Mellalampi (12699240)</b>

Rovaniemi	Mellalampi	12699240C	III	2 / yhdistäminen	Yhdistyy A+B+C -> <b>Mellalampi (12699240)</b>
Rovaniemi	Mäntyvaara	1269801 A	I	1 / yhdistäminen	A+B yhdistyy -> <b>Mäntyvaara (1269801)</b>
Rovaniemi	Mäntyvaara	1269801 B	II	1 / yhdistäminen	A+B yhdistyy -> <b>Mäntyvaara (1269801)</b>
Rovaniemi	Narkaus	12699155	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
Rovaniemi	Sonka	12699243A	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
Rovaniemi	Sonka	12699243B	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
Rovaniemi	Sonka	12699243C	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
Rovaniemi	Tavivaara	12699253A	III	2	Soveltuu vedenhankintaan
Rovaniemi	Tavivaara	12699253B	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni alue
Rovaniemi	Tolonen	12699232	III	2	Soveltuu vedenhankintaan
Rovaniemi	Tuhnajajärvi	12699239A	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
Rovaniemi	Tuhnajajärvi	12699239B	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan
Simo	Ahmamaa	1275152	I	1	Luokitus pysyy samana
Simo	Aulanäijänkaarto	1275116	III	2 / yhdistäminen	Yhdistäminen Honkaselän kanssa -> <b>Honkaselkä (1275151)</b>
Simo	Haapaniemi	1275107	III	2	Soveltuu vedenhankintaan
Simo	Haarainkangas	1275105 A	II	1 / yhdistäminen	Yhdistäminen A+B -> <b>Haarainkangas (1275105)</b>
Simo	Haarainkangas	1275105 B	I	1 / yhdistäminen	Yhdistäminen A+B -> <b>Haarainkangas (1275105)</b>
Simo	Honkaselkä	1275151	III	2 / yhdistäminen	Soveltuu vedenhankintaan, yhdistäminen Aulanäijänkaarron kanssa -> <b>Honkaselkä</b>

Simo	Huhtalampi	1275119	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni antoisuus
Simo	Karijärvi	1275112	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni antoisuus
Simo	Kaunismaa	1275110	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni antoisuus
Simo	Kaunismaankaarrot	1275109	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni antoisuus
Simo	Lintulampi	1275114	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni antoisuus
Simo	Lähde	1275106	I	1	Luokitus pysyy samana
Simo	Maksniemi	1275153 A	I	1 / yhdistäminen	Yhdistäminen A+B -> <b>Maksniemi (1275153)</b>
Simo	Maksniemi	1275153 B	II	1 / yhdistäminen	Yhdistäminen A+B -> <b>Maksniemi (1275153)</b>
Simo	Myllylähaho	1275113	III	2	Soveltuu vedenhankintaan
Simo	Onkilamminaho	1275118	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni antoisuus
Simo	Palokangas	1275102	I	2	Vedenottamo ei ole käytössä
Simo	Puromaa	1275108	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni antoisuus
Simo	pv-alue 1275120	1275120	III	2	Soveltuu vedenhankintaan, uusi nimi: <b>Hangassalmenaho</b>
Simo	Sarkakangas	1275117	III	2	Soveltuu vedenhankintaan
Simo	Tikkasenkangas	1275101	I	1	Luokitus pysyy samana
Simo	Valajankoski	1275154	I	1	Luokitus pysyy samana
Simo	Valajanaapa	1275115	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan
Simo	Veittikoski	1275104	I	1	Luokitus pysyy samana
Simo	Ykskuusi	1275111	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni antoisuus
Simo	Ylikoski	12273176	I	1E	Alueella lähde
Simo	Yliojanharju	1275103	I	2	Vedenottamot eivät ole käytössä

Sodankylä	Lismajoki	12758154	III	2	Soveltuu vedenhankintaan
Sodankylä	Peräjoki	12758215	III	1	Vedenhankintakäytössä (alueelle rakennettu vedenottamo)
Sodankylä	Kehtomaa	12758209	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan
Tervola	Antinkaapo	1284547	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan
Tervola	Heiskarinselkä A	1284536 A	I	1 / yhdistäminen	A+B yhdistäminen -> <b>Heiskarinselkä (1284536)</b>
Tervola	Heiskarinselkä B	1284536 B	III	1 / yhdistäminen	A+B yhdistäminen -> <b>Heiskarinselkä (1284536)</b>
Tervola	Jokimaa	1284534	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni alue ja pieni antoisuus
Tervola	Jäkäläkangas	1284545	III	2	Soveltuu vedenhankintaan
Tervola	Kaitaharju B	1284516 B	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, heikkotuottoinen moreenimuodostuma
Tervola	Kaitaharju - ketteli - konisaaret A	1284524 A	III	2 / yhdistäminen	Soveltuu vedenhankintaan, A+B+C yhdistäminen -> <b>Murtola (1284524)</b>
Tervola	Kaitaharju - ketteli - konisaaret B	1284524 B	III	2 / yhdistäminen	Soveltuu vedenhankintaan, A+B+C yhdistäminen -> <b>Murtola (1284524)</b>
Tervola	Kaitaharju - ketteli - konisaaret C	1284524 C	III	2 / yhdistäminen	Soveltuu vedenhankintaan, A+B+C yhdistäminen -> <b>Murtola (1284524)</b>
Tervola	Kaivoskangas - ruutanalampi	1284538	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu yhdyskunnan vedenhankintaan, pieni antoisuus
Tervola	Korkiamaa - lavakangas A	1284521 A	III	2 / yhdistäminen	Soveltuu vedenhankintaan, A+B yhdistäminen -> <b>Korkiamaa (1284521)</b>
Tervola	Korkiamaa - lavakangas B	1284521 B	III	2 / yhdistäminen	Soveltuu vedenhankintaan, A+B yhdistäminen -> <b>Korkiamaa (1284521)</b>
Tervola	Luppovaara	1284537	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan
Tervola	Törmävaara	1284527	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan

Tervola	Yli-harjonselkä	1284523	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan
Tervola	Ylimmäinen venekumottu	1284531	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan
Ylitornio	Huhtavaara	12976121	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni antoisuus
Ylitornio	Illinkiharju	12976142	III	2 / yhdistäminen	Soveltuu vedenhankintaan, yhdistetään Meltosjärven kanssa -> <b>Meltosjärvi (12976105)</b>
Ylitornio	Isohorila	12976157	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan
Ylitornio	Isokangas	12976159	III	2	Soveltuu vedenhankintaan
Ylitornio	Kaakkurova	12976160	III	2	Soveltuu vedenhankintaan
Ylitornio	Kantomäänpää	12976126	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan, pieni antoisuus
Ylitornio	Kotakangas	12976158	III	2	Soveltuu vedenhankintaan
Ylitornio	Martinvaara	12976122	III	poistuu luokituksesta	Ei sovellu vedenhankintaan
Ylitornio	Meltosjärvi	12976105	III	2 / yhdistäminen	Soveltuu vedenhankintaan, yhdistetään Illinkiharjun kanssa -> <b>Meltosjärvi (12976105)</b>
Ylitornio	Muotkavaara	12976129	III	2	Soveltuu vedenhankintaan
Ylitornio	Sikiömaa	12976128	III	2	Soveltuu vedenhankintaan