

LIITE 2. Pintavesitaulukko, julkinen

Kohde/Valuma- alue/Vesimuodos- tuma	koh- teen nro lii- tekar- talla	Kohdetyyppi	Valu- maalu- een pinta- ala	Pintavesi- tyyppi (jos luokiteltu)	Ekologinen tila 3. kaudella/ luonnon- tilan muuttuneisuus (PUROHELMi, tarkka/keskitarkka)				Kemiallinen tila 3. kau- della	Vedenlaatu				Huomioitavat lajit (ha- vaittu missä tahansa kohdassa uomaa)	Muut arvot	Huomiot	Ehdotus to- teutettavista tutkimuksista (simpu- kat/sukellus, sähkökoeka- lastukset, se- dimentti)	Happamat sulfaatti- maat	Maaperä	
		puro/oja/joki/pohjavesi- alue/järvi/v esikuoppa	km2		Erinomainen-Vält- tävä / ennustettu luonnontilaisuus luokat: 1 (suoje- lu- arvo vähäinen) - 5 (täysin luonnonti- lainen)	Biol. muut- tuja	Fys.-kem. muuttuja	HyMo - muuttuja	Hyvä/hyvä huonompi	totP (µg/l)	totN (µg/l)	pH minimi	T = taimen, L = Lohi, H = Harjus, V = vuollejokisim- pukka, J = salassa pidettävä							
Reittiosuus 1) Kalajoki/Kannus - 3) Kokkola																				
Pönttönjoen ve- sistöalue FI1- 52																				
Heinistönjärven oja	1	puro/oja, pohjavesi- alue	9,1		1									suoristettu, pohjavesi- alue lk 1	peruskartalla 1970-80		pieni	Karkearakeinen maa- laji, päälaajitetta ei sel- vitetty (KY) RT		
Hietajärvi	2	pohjavesi- alue	-											pohjavesi- alue lk 1			pieni	Karkearakeinen maa- laji, päälaajitetta ei sel- vitetty (KY) RT		
Heinistönoja	3	puro/oja	0,6		1									suoristettu			kohtalainen	Karkearakeinen maa- laji, päälaajitetta ei sel- vitetty (KY) RT		
Pönttönjoki	4	joki	207	keskisuuret turvemai- den joet	tydyttävä (2019)			erinomainen		60 (vält- tävä)	1087 (tyy- dyttävä)	6,5 (erin- omainen)		ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta		pieni	Pinta- ja pohjamaa: Karkearakeinen maa- laji, päälaajitetta ei sel- vitetty (KY) RT. Suvan- toalueet ovat pahasti liettyneitä ja koostuvat hyvin pitkälti hapetto- mista sulfidipohjista.		
Kaivosoja	5	puro/oja	30,4		1									suoristettu			kohtalainen	Ohut turvekerros (Tvo) RT		
Kalliokangas	6	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälaajitetta ei selvitetty (SY) RT		
Kätkisoja	7	puro/oja	45,7		1									suoristettu			suuri	Hienojakoinen maalaji, päälaajitetta ei selvitetty (HY) RT		
Härkäniitunkan- gas	8	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälaajitetta ei selvitetty (SY) RT		
Lestijoen vesis- töalue FI1-51																				
Lestijoki luode	9	joki	1378	suuret tur- vemai- den joet	hyvä	hyvä	tydyttävä	erinomainen	hyvää huo- nompi	62 (Vält- tävä)	1019 (Tyy- dyttävä)	5,5 (Hyvä)	T:13.9.2024 (alle 2km risteämästä)	natura	virtavesialue maastotieto- kanta, Natura SAC, koskien- suojelelaki, vir- tavesien lohika- lakannat, ekol. tila hyvä, met- sätaloudelle herkät vesistöt; erittäin herkkä	Simpukkakar- toitus	suuri	Hienojakoinen maalaji, päälaajitetta ei selvitetty (HY) RT		
Perämeren ran- nikkoalue FI1- 84																				
Viirretjoki luode	10	joki	195	keskisuuret turvemai- den joet	välttävä	tydyttävä	huono	tydyttävä	hyvää huo- nompi	127 (huono)	1790 (Vält- tävä)	6 (Erinomai- nen)		ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta		suuri	Hienojakoinen maalaji, päälaajitetta ei selvitetty (HY) RT		
Seinäkalio vesi- kuoppa	11	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälaajitetta ei selvitetty (SY) RT		
Lohtajanjoki luode	12	joki	105	keskisuuret turvemai- den joet	välttävä			tydyttävä		123 (Huono)	2015 (Vält- tävä)	5,7 (Erin- omainen)		ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta		suuri	Karkearakeinen maa- laji, päälaajitetta ei sel- vitetty (KY) RT		

Kohde/Valuma- alue/Vesimuodos- tuma	koh- teen nro lii- tekar- talla	Kohdetyyppi	Valu- maalu- een pinta- ala	Pintavesi- tyyppi (jos luokiteltu)	Ekologinen tila 3. kaudella/ luonnon- tilan muuttuneisuus (PUROHELMi, tarkka/keskitarkka)				Kemiallinen tila 3. kau- della	Vedenlaatu			Huomioitavat lajit (ha- vaittu missä tahansa kohdassa uomaa)	Muut arvot	Huomiot	Ehdotus to- teutettavista tutkimuksista (simpu- kat/sukellus, sähkökoeka- lastukset, se- dimentti)	Happamat sulfaatti- maat	Maaperä
		puro/oja/joki/pohjavesi- alue/järvi/v esikuoppa	km2		Erinomainen-Vält- tävä / ennustettu luonnontilaisuus luokat: 1 (suojelu- arvo vähäinen) - 5 (täysin luonnonti- lainen)	Biol. muut- tuja	Fys.-kem. muuttuja	HyMo - muuttuja	Hyvä/hyvää huonompi	totP (µg/l)	totN (µg/l)	pH minimi	T = taimen, L = Lohi, H = Harjus, V = vuollejokisim- pukka, J = salassa pidettävä					
Karhinkangas	13	pohjavesi- alue, vesi- kuoppa	-											pohjavesi- alue lk 1, vesikuoppa maastotie- tokanta	vesikuoppa maastotieto- kanta		pieni-kohta- lainen	Ohut turvekerros (Tvo) RT
Siihtanoja	14	puro/oja	18		1									suoristettu			kohtalainen	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Koskenkylänjoki luode	15	joki	78	pienet tur- vemaiden joet	välttävä		tyydyttävä	erinomainen	hyvää huo- nompi			5,5 (Tyydyt- tävä)		ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta		kohtalainen	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Kruununoja	16	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Ojahaaranoja	17	puro/oja	19,5		1									ei suoris- tettu			hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Paskalampi	18	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		suuri	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Pitkäneva	19	puro/oja	1,2		1									ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT, Paksu turve- kerros (Tvp) RT
Kälviänjoen ve- sistöalue FI1- 50																		
Kälviänjoki luode	20	joki	324	keskisuuret turvemai- den joet	huono	välttävä	huono	hyvä	hyvää huo- nompi	77 (Vält- tävä)	1546 (Vält- tävä)	4,6 (Huono)		ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta	sähkökoeka- lastus	suuri	savi (Sa)
Kylmäkorvenoja	21	puro/oja	-											suoristettu			suuri	Savi (Sa) RT
Perämeren ran- nikkoalue FI1- 84																		
Korpilahdenoja luode	22	joki	82	pienet kan- gasmaiden joet	välttävä	tyydyttävä	huono	hyvä	hyvää huo- nompi	75 (Vält- tävä)	1373 (Tyy- dyttävä)	4,9 (Huono)		ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta	sähkökoeka- lastus	suuri	Liejuinen hienorakei- nen maalaji, sekalajit- teinen maalaji, päälaji- tetta ei selvitetty
Kotkamaa	23	puro/oja	1,6		1									ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Brunnilandet	39	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		suuri-hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT, Liejuinen hie- norakeinen maalaji RT
Reittiosuus 2) Sievi/Kannus - 3) Kokkola																		
Lestijoen vesis- töalue FI1-51																		
Hullukangas	24	puro/oja	10,7		2									ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		kohtalai- nen-hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Lestijoki kaakko	25	joki	1378	suuret tur- vemaiden joet	hyvä	hyvä	tyydyttävä	erinomainen	hyvää huo- nompi	62 (Vält- tävä)	1019 (Tyy- dyttävä)	5,5 (Hyvä)	T (13.9.2024 < 2km risteämästä)	natura	Natura SAC, koskiensuojelu- laki, virtavesien lohikalakannat, ekol. tila hyvä, metsätaloudelle herkät vesistöt; erittäin herkkä	simpukkakar- toitus	kohtalainen	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT

Kohde/Valuma- alue/Vesimuodos- tuma	koh- teen nro lii- tekar- talla	Kohdetyyppi	Valu- maalu- een pinta- ala	Pintavesi- tyyppi (jos luokiteltu)	Ekologinen tila 3. kaudella/ luonnon- tilan muuttuneisuus (PUROHELMi, tarkka/keskitarkka)				Kemiallinen tila 3. kau- della	Vedenlaatu			Huomioitavat lajit (ha- vaittu missä tahansa kohdassa uomaa)	Muut arvot	Huomiot	Ehdotus to- teutettavista tutkimuksista (simpu- kat/sukellus, sähkökoeka- lastukset, se- dimentti)	Happamat sulfaatti- maat	Maaperä
		puro/oja/joki/ pohjavesi- alue/järvi/v esikuoppa	km2		Erinomainen-Vält- tävä / ennustettu luonnontilaisuus luokat: 1 (suojelu- arvo vähäinen) - 5 (täysin luonnonti- lainen)	Biol. muut- tuja	Fys.-kem. muuttuja	HyMo - muuttuja	Hyvä/hyvä huonompi	totP (µg/l)	totN (µg/l)	pH minimi	T = taimen, L = Lohi, H = Harjus, V = vuollejokisim- pukka, J = salassa pidettävä					
Perämeren ran- nikkoalue FI1- 84																		
Lammasoja	26	joki	-											ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta		suuri	Hienojakoinen maalaji, pääajitetta ei selvitetty (HY) RT
Viirretjoki kaakko	27	joki	195	keskisuuret turvemai- den joet	välttävä	tyydyttävä	huono	tyydyttävä	hyvää huo- nompi	127 (huono)	1790 (Vält- tävä)	6 (Erinomai- nen)		ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta		suuri	Hienojakoinen maalaji, pääajitetta ei selvitetty (HY) RT
Nikkarikoski	28	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		suuri	Hienojakoinen maalaji, pääajitetta ei selvitetty (HY) RT
Inganoja	29	puro/oja	9,1		1									suoristettu			kohtalainen	Paksu turvekerros (Tvp) RT
Tuulenkorpi	30	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		hyvin pieni- kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, pääajitetta ei selvitetty (SY) RT
Riippa	31	pohjavesi- alue	-						hyvä					pohjavesi- alue lk 1			pieni	Karkearakeinen maa- laji, pääajitetta ei sel- vitetty (KY) RT
Kälviänjoen ve- sistöalue FI1- 50																		
Prutikangas	32	puro/oja	13,2		1									suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Sekalajitteinen maalaji, pääajitetta ei selvitetty (SY) RT, (Hienojaki- nen maalaji, pääajiti- etta ei selvitetty (HY) RT)
Vähäjoki	33	joki	108,7	keskisuuret turvemai- den joet	huono			erinomainen	hyvää huo- nompi					ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta	sähkökoeka- lastus	hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, pääajitetta ei selvitetty (SY) RT
Kälviänjoki kaakko	34	joki	324	keskisuuret turvemai- den joet	huono	välttävä	huono	hyvä	hyvää huo- nompi	77 (Vält- tävä)	1546 (Vält- tävä)	4,6 (Huono)		ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta	sähkökoeka- lastus	suuri	Hienojakoinen maalaji, pääajitetta ei selvitetty (HY) RT
Tikkanen	35	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		suuri	Hienojakoinen maalaji, pääajitetta ei selvitetty (HY) RT
Perämeren ran- nikkoalue FI1- 84																		
Kalliojärvi	36	järvi	-											järvi	järvi maastotie- tokanta		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, pääajitetta ei selvitetty (SY) RT
Korpilahdenoja itä	22	joki	82	pienet kan- gasmaiden joet	välttävä	tyydyttävä	huono	hyvä	hyvää huo- nompi	75 (Vält- tävä)	1373 (Tyy- dyttävä)	4,9 (Huono)		ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta	sähkökoeka- lastus	suuri	Sekalajitteinen maalaji, pääajitetta ei selvitetty (SY) RT
Valkiasuo	37	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		suuri	Paksu turvekerros (Tvp) RT
Brunnibacken	38	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, pääajitetta ei selvitetty (SY) RT
Kotkamaa	23	puro/oja	1,6		1									ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, pääajitetta ei selvitetty (SY) RT
Brunnilandet	39	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		suuri-hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, pääajitetta ei selvitetty (SY) RT, Liejuinen hie- norakeinen maalaji RT
Reittiosuus 3) Kokkola - 4) Kristiinankaupunki/Merikarvia																		

Kohde/Valuma- alue/Vesimuodos- tuma	koh- teen nro lii- tekar- talla	Kohdetyyppi	Valu- maalu- een pinta- ala	Pintavesi- tyyppi (jos luokiteltu)	Ekologinen tila 3. kaudella/ luonnon- tilan muuttuneisuus (PUROHELMi, tarkka/keskitarkka)				Kemiallinen tila 3. kau- della	Vedenlaatu			Huomioitavat lajit (ha- vaittu missä tahansa kohdassa uomaa)	Muut arvot	Huomiot	Ehdotus to- teutettavista tutkimuksista (simpu- kat/sukellus, sähkökoeka- lastukset, se- dimentti)	Happamat sulfaatti- maat	Maaperä
		puro/oja/jok i/pohjavesi- alue/järvi/v esikuoppa	km2		Erinomainen-Vält- tävä / ennustettu luonnontilaisuus luokat: 1 (suoje- lu- arvo vähäinen) - 5 (täysin luonnonti- lainen)	Biol. muut- tuja	Fys.-kem. muuttuja	HyMo - muuttuja	Hyvä/hyvä huonompi	totP (µg/l)	totN (µg/l)	pH minimi	T = taimen, L = Lohi, H = Harjus, V = vuollejokisim- pukka, J = salassa pidettävä					
Perhonjoen ve- sistöalue FI1- 49																		
Perhonjoki	40	joki	2 524	suuret tur- vemaiden joet	välttävä	hyvä	tyyydyttävä	välttävä	hyvää huo- nompi		940	6,7	Uomassa lohikaloja < 2km risteämästä, T (14.9.2023), L (27.8.2024)	ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta, virtave- sien lohikala- kannat, lohika- lakanta	simpukkakar- toitus	kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Hapkoski	41	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta	Huomioitava Perhonjoen yhteydessä	hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Hapkosken ve- sikuopat	42	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Hapkoski länsi	43	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80	Huomioitava Perhonjoen yhteydessä	hyvin pieni- kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Såkarbäcken	44	joki	-											ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta		suuri	Liejuinen hienorakei- nen maalaji RT
Perämeren ran- nikkoalue FI1- 84																		
Patämäki	45	pohjavesi- alue	-						huono					pohjavesi- alue lk 1			kohtalainen	Karkearakeinen maa- laji, päälajitetta ei sel- vitetty (KY) RT
Ähtävänjoen- Purmonjoen- Kruunupyyn- joen-Kovjoen vesistöalue FI1- 47																		
Stordiksbäcken	46	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		kohtalainen	Karkearakeinen maa- laji, päälajitetta ei sel- vitetty (KY) RT
Tranumossen	47	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		kohtalainen	Karkearakeinen maa- laji, päälajitetta ei sel- vitetty (KY) RT
Storbjörk	48	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		kohtalainen	Karkearakeinen maa- laji, päälajitetta ei sel- vitetty (KY) RT
Kruunupyynjoki	49	joki	-	keskisuuret turvemai- den joet	tyyydyttävä	tyyydyttävä	välttävä	tyyydyttävä	hyvää huo- nompi	110	1000	6,9	T	ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta	sähkökoeka- lastus	kohtalainen	Karkearakeinen maa- laji, päälajitetta ei sel- vitetty (KY) RT
Bastubacken	50	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Källmossen	51	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni- kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT, Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT, Lie- juinen hienorakeinen maalaji RT
Hamplandet	52	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		hyvin pieni- suuri	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Mattbäcken (Bäckbybäcken)	53	joki	65	pienet tur- vemaiden joet	huono		huono	tyyydyttävä	hyvää huo- nompi					ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta		suuri tod- näk happa- mille sul- faattimaille, ei aivan ris- teä, mutta joki	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT

Kohde/Valuma- alue/Vesimuodos- tuma	koh- teen nro lii- tekar- talla	Kohdetyyppi	Valu- maalu- een pinta- ala	Pintavesi- tyyppi (jos luokiteltu)	Ekologinen tila 3. kaudella/ luonnon- tilan muuttuneisuus (PUROHELMi, tarkka/keskitarkka)				Kemiallinen tila 3. kau- della	Vedenlaatu				Huomioitavat lajit (ha- vaittu missä tahansa kohdassa uomaa)	Muut arvot	Huomiot	Ehdotus to- teutettavista tutkimuksista (simpu- kat/sukellus, sähkökoeka- lastukset, se- dimentti)	Happamat sulfaatti- maat	Maaperä
		puro/oja/joki/ pohjavesi- alue/järvi/v esikuoppa	km2		Erinomainen-Vält- tävä / ennustettu luonnontilaisuus luokat: 1 (suoje- lu- arvo vähäinen) - 5 (täysin luonnonti- lainen)	Biol. muut- tuja	Fys.-kem. muuttuja	HyMo - muuttuja	Hyvä/hyvää huonompi	totP (µg/l)	totN (µg/l)	pH minimi	T = taimen, L = Lohi, H = Harjus, V = vuollejokisim- pukka, J = salassa pidettävä						
																		sijaitsee noin 10 m putken kes- kilinjasta	
Mattbäcken (Bäckbybäcken)	54	joki	65	pienet tur- vemaiden joet	huono		huono	tyydyttävä	hyvää huo- nompi						ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta	Simpukkakar- toitus	kohtalainen	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Ähtävänjoki	55	joki	-	suuret tur- vemaiden joet	tyydyttävä, voi- makkaasti muu- tettu	erinomai- nen/hyvä	hyvä/tyy- dyttävä	huono	hyvää huo- nompi	27	570	6,2 (Erin- omainen)	T (13.8.2024), H (25.9.2012 yläjuok- sulla)	natura		virtavesialue maastotieto- kanta, Natura SAC, maakun- takaava S "suo- jellut joet", vir- tavesien lohika- lakannat, met- sätaloudelle herkät vesistöt; erittäin herkkä, erityiseksi alu- eeksi katsot- tava vedenhan- kintavesistö	simpukkakar- toitus	suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Dalabäcken	56	puro/oja	-												suoristettu			hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Kiskbäcken	57	puro/oja	-												suoristettu			suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Purmo norra å/Norijoki	58	joki	317	keskisuuret turvemai- den joet	tyydyttävä	hyvä	tyydyttävä	hyvä	hyvää huo- nompi	64 (Vält- tävä)	1103 (Tyy- dyttävä)	5,2 (Tyydyt- tävä)	T (29.8.2019)	ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta, virtave- sien lohikala- kannat, lohika- lakanta	Sähkökoeka- lastus	pieni	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT, Karkearakei- nen maalaji, päälaji- tetta ei selvitetty (KY) RT	
Hermans uima- ranta	59	vesikuoppa	-											ve- sikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta			hyvin pieni	Karkearakeinen maa- laji, päälajitetta ei sel- vitetty (KY) RT
Purmo södra å	60	joki	864,3 (Pur- mon- joki)	keskisuuret turvemai- den joet	välttävä	tyydyttävä	välttävä	hyvä	hyvää huo- nompi	87 (Vält- tävä)	1693 (Vält- tävä)	5,4 (Tyydyt- tävä)		ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta	Sähkökoeka- lastus	pieni	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT	
Viklunds	61	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta			hyvin pieni	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Nåpjärvbäcken	62	puro/oja	-											suoristettu				kohtalainen	Karkearakeinen maa- laji, päälajitetta ei sel- vitetty (KY) RT
Namlösbacken	63	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80			hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Kovjoki å	64	joki	292	keskisuuret turvemai- den joet	välttävä	tyydyttävä	välttävä	hyvä	hyvää huo- nompi	107 (Huono)	1525 (Vält- tävä)	5,3 (Tyydyt- tävä)		ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta	Sähkökoeka- lastus	hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT	
Kronodiket	65	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta			hyvin pieni- kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Kronodiket	66	puro/oja	5,2		1									suoristettu	virtavesikapea maastotieto- kanta			hyvin pieni- kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT, Paksu turve- kerros (Tvp) RT
Boxalbäcken	67	puro/oja	10,1		1									suoristettu				hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT

Kohde/Valuma- alue/Vesimuodos- tuma	koh- teen nro lii- tekar- talla	Kohdetyyppi	Valu- maalu- een pin- ta- ala	Pintavesi- tyyppi (jos luokiteltu)	Ekologinen tila 3. kaudella/ luonnon- tilan muuttuneisuus (PUROHELMi, tarkka/keskitarkka)				Kemiallinen tila 3. kau- della	Vedenlaatu			Huomioitavat lajit (ha- vaittu missä tahansa kohdassa uomaa)	Muut arvot	Huomiot	Ehdotus to- teutettavista tutkimuksista (simpu- kat/sukellus, sähkökoeka- lastukset, se- dimentti)	Happamat sulfaatti- maat	Maaperä
		puro/oja/joki/pohjavesi- alue/järvi/v esikuoppa	km2		Erinomainen-Vält- tävä / ennustettu luonnontilaisuus luokat: 1 (suoje- lu- arvo vähäinen) - 5 (täysin luonnonti- lainen)	Biol. muut- tuja	Fys.-kem. muuttuja	HyMo - muuttuja	Hyvä/hyvää huonompi	totP (µg/l)	totN (µg/l)	pH minimi	T = taimen, L = Lohi, H = Harjus, V = vuollejokisim- pukka, J = salassa pidettävä					
Palomhedet/Da- lasbäcken	68	puro/oja	49,4	pienet tur- vemaiden joet	välttävä / 2			tyydyttävä	hyvää huo- nompi					ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Palomheden/Pa- lombäcken	69	pohjavesi- alue	3,2		2									pohjavesi- alue lk 2			hyvin pieni	Karkearakeinen maa- laji, päälajitetta ei sel- vitetty (KY) RT
Perämeren ran- nikkoalue FI1- 84																		
Sorvistdiket	70	puro/oja	12,3		1									suoristettu			kohtalainen	Paksu turvekerros (Tvp) RT
Lapuanjoen ve- sistöalue FI1- 44																		
Vedakärret	71	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Laikankärret	72	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		kohtalainen	Kalliomaa (Ka) RT
Vedakärret vesi- kuoppa	73	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		hyvin pieni- kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Romarsbäcken	74	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta, perus- kartalla 1970- 80		kohtalainen	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT, Sekalajittei- nen maalaji, päälaji- tetta ei selvitetty (SY) RT
Lapuanjoki (alin osa: suu-Ala- härmä)	75	joki	4122 (La- puan- joki)	suuret tur- vemaiden joet	välttävä	tyydyttävä	välttävä	välttävä	hyvää huo- nompi	69 (Vält- tävä)	1900 (Vält- tävä)	4,8 (Vält- tävä)	T, H	ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta	sähkökoeka- lastus	kohtalainen	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Jeppobäcken	76	puro/oja	13,6		1									suoristettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Perämeren ran- nikkoalue FI1- 84																		
Munsala å	77	puro/oja	119	keskisuuret kangasmai- den joet	Huono			tyydyttävä				(Tyydyt- tävä)		suoristettu			kohtalainen	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Timmerbacka/Ny- kärrbäcken	78	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		kohtalainen	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Gräggas	79	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		kohtalainen	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Österby/Rauskas- bäcken	80	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		kohtalainen	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Kimo ån vesi- töalue FI1-43																		
Svartpottarna	81	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		hyvin pieni- kohtalainen	Karkearakeinen maa- laji, päälajitetta ei sel- vitetty (KY) RT
Pensalkangan	82	pvesialue	-											pohjavesi- alue lk 1			pieni-kohta- lainen	Karkearakeinen maa- laji, päälajitetta ei sel- vitetty (KY) RT
Mjomossen	83	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		pieni	Kalliomaa (Ka) RT

Kohde/Valuma- alue/Vesimuodos- tuma	koh- teen nro lii- tekar- talla	Kohdetyyppi	Valu- maalu- een pinta- ala	Pintavesi- tyyppi (jos luokiteltu)	Ekologinen tila 3. kaudella/ luonnon- tilan muuttuneisuus (PUROHELMi, tarkka/keskitarkka)				Kemiallinen tila 3. kau- della	Vedenlaatu			Huomioitavat lajit (ha- vaittu missä tahansa kohdassa uomaa)	Muut arvot	Huomiot	Ehdotus to- teutettavista tutkimuksista (simpu- kat/sukellus, sähkökoeka- lastukset, se- dimentti)	Happamat sulfaatti- maat	Maaperä
		puro/oja/joki/pohjavesi- alue/järvi/v esikuoppa	km2		Erinomainen-Vält- tävä / ennustettu luonnontilaisuus luokat: 1 (suoje- lu- arvo vähäinen) - 5 (täysin luonnonti- lainen)	Biol. muut- tuja	Fys.-kem. muuttuja	HyMo - muuttuja	Hyvä/hyvä huonompi	totP (µg/l)	totN (µg/l)	pH minimi	T = taimen, L = Lohi, H = Harjus, V = vuollejokisim- pukka, J = salassa pidettävä					
Jenjärvmossen	84	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		pieni-kohta- lainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT, Paksu turve- kerros (Tvp) RT
Antus	85	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Kimo å/Kimojoki	86	joki	-	keskisuuret kangasmai- den joet	välttävä	tyyydyttävä	huono	välttävä	hyvää huo- nompi	136 (Huono)	2920 (Huono)	4,6 (Huono)		ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta		suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Selkämeren rannikkoalue FI1-83																		
Högbergsän- gen/Blomterängs- bäcken	87	puro/oja	0,6		1									suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Vöyrinjoen ve- sistöalue FI1- 75																		
Pittjärv	88	puro/oja	1,3		3									suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Lieju (Lj) RT
Hjortonmoss	89	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Pittjärv 2	90	puro/oja	8		1									suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Savi (Sa) RT
Tuckur/Tuckur- träskbäcken	91	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		suuri	Savi (Sa) RT
Boberget	92	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		hyvin pieni- kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT, Kalliopaljas- tuma (KaPa) RT
Bodkull	93	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Liejuinen hienorakei- nen maalaji RT
Vöyrinjoki	94	joki	-	keskisuuret turvemai- den joet	huono	välttävä	huono	tyyydyttävä	hyvää huo- nompi	67 (Vält- tävä)	3316 (Huono)	4,4 (huono)		ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta		suuri	Liejuinen hienorakei- nen maalaji RT
Pollars	95	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Liejuinen hienorakei- nen maalaji RT
Selkämeren rannikkoalue FI1-83																		
Lotlaxbäcken	96	puro/oja	-											suoristettu			suuri	Liejuinen hienorakei- nen maalaji RT
Käldamäkibäcken	97	puro/oja	-											suoristettu			suuri	Liejuinen hienorakei- nen maalaji RT
Flackkullan	98	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Lampeltmossen	99	järvi	-											järvi	maastotieto- kanta järvi		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT, Kalliopaljas- tuma (KaPa) RT
Larven	100	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Kulmajärvi	101	puro/oja	4,5		2									ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		kohtalai- nen-suuri	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT, Savi (Sa) RT
Kaitajanoja	102	puro/oja	-	pienet tur- vemaiden joet	huono		huono	hyvä	hyvää huo- nompi			(Huono)		suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Savi (Sa) RT

Kohde/Valuma- alue/Vesimuodos- tuma	koh- teen nro lii- tekar- talla	Kohdetyyppi	Valu- maalu- een pinta- ala	Pintavesi- tyyppi (jos luokiteltu)	Ekologinen tila 3. kaudella/ luonnon- tilan muuttuneisuus (PUROHELMi, tarkka/keskitarkka)				Kemiallinen tila 3. kau- della	Vedenlaatu			Huomioitavat lajit (ha- vaittu missä tahansa kohdassa uomaa)	Muut arvot	Huomiot	Ehdotus to- teutettavista tutkimuksista (simpu- kat/sukellus, sähkökoeka- lastukset, se- dimentti)	Happamat sulfaatti- maat	Maaperä
		puro/oja/joki/pohjavesi- alue/järvi/v esikuoppa	km2		Erinomainen-Vält- tävä / ennustettu luonnontilaisuus luokat: 1 (suoje- lu- arvo vähäinen) - 5 (täysin luonnonti- lainen)	Biol. muut- tuja	Fys.-kem. muuttuja	HyMo - muuttuja	Hyvä/hyvä huonompi	totP (µg/l)	totN (µg/l)	pH minimi	T = taimen, L = Lohi, H = Harjus, V = vuollejokisim- pukka, J = salassa pidettävä					
Uusiluhta	103	puro/oja	-											ei suori- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		suuri-hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT, Savi (Sa) RT
Lehtihuhta	104	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni- kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Kyrönjoen ve- sistöalue FI1- 42																		
Rummukkaneva	105	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Montonoja	106	puro/oja	6,5		1									suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Liejuinen hienorakei- nen maalaji RT
Heinineva	107	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		hyvin pieni- suuri	Liejuinen hienorakei- nen maalaji RT
Kyrönjoki (alin osa; meri-Iso- kyrö)	108	joki	-	suuret tur- vemaisten joet	välttävä	tyydyttävä	välttävä	välttävä	hyvää huo- nompi	82 (Vält- tävä)	2099 (Vält- tävä)	5,5 (Hyvä)	T (16.8.2021), L (13.8.2014)	ei suori- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta, maakun- takaava S "suo- jellut joet", ve- denhankintave- sistö	Sähkökoeka- lastus	kohtalainen	Liejuinen hienorakei- nen maalaji RT
Perkoo	109	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Liejuinen hienorakei- nen maalaji RT
Laihianjoen ve- sistöalue FI1- 41																		
Perä metsä	110	puro/oja	-											ei suori- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		hyvin pieni- suuri	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Prunkanmäki	111	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Savi (Sa) RT
Laihianjoki	112	joki	-	keskisuuret turvemaisten joet	välttävä	tyydyttävä	huono	erinomainen	hyvää huo- nompi	77 (Vält- tävä)	3092 (Huono)	4,5 (Huono)	T (12.9.2024)	ei suori- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta	Sähkökoeka- lastus	suuri	Savi (Sa) RT
Karkkimäki	113	puro/oja	-											ei suori- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		hyvin pieni- suuri	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT, Savi (Sa) RT
Sevärbacken	114	puro/oja	-											suoristettu			suuri	Savi (Sa) RT
Storbacken	115	puro/oja	2,7		3									ei suori- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		suuri	Savi (Sa) RT
Marken	116	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri-hyvin pieni	Savi (Sa) RT
Selkämeren rannikkoalue FI1-83																		
Haltislandet	117	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni	Paksu turvekerros (Tvp) RT
Sjöberg	118	puro/oja	29,1		2									suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Liejuinen hienorakei- nen maalaji RT
Rimal 1	119	puro/oja	-											ei suori- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		hyvin pieni- suuri	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Rimal 2	120	puro/oja	2,5		3									ei suori- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		suuri	Liejuinen hienorakei- nen maalaji RT

Kohde/Valuma- alue/Vesimuodos- tuma	koh- teen nro lii- tekar- talla	Kohdetyyppi	Valu- maalu- een pinta- ala	Pintavesi- tyyppi (jos luokiteltu)	Ekologinen tila 3. kaudella/ luonnon- tilan muuttuneisuus (PUROHELMi, tarkka/keskitarkka)				Kemiallinen tila 3. kau- della	Vedenlaatu			Huomioitavat lajit (ha- vaistu missä tahansa kohdassa uomaa)	Muut arvot	Huomiot	Ehdotus to- teutettavista tutkimuksista (simpu- kat/sukellus, sähkökoeka- lastukset, se- dimentti)	Happamat sulfaatti- maat	Maaperä
		puro/oja/joki/ pohjavesi- alue/järvi/v esikuoppa	km2		Erinomainen-Vält- tävä / ennustettu luonnontilaisuus luokat: 1 (suoje- lu- arvo vähäinen) - 5 (täysin luonnonti- lainen)	Biol. muut- tuja	Fys.-kem. muuttuja	HyMo - muuttuja	Hyvä/hyvä huonompi	totP (µg/l)	totN (µg/l)	pH minimi	T = taimen, L = Lohi, H = Harjus, V = vuollejokisim- pukka, J = salassa pidettävä					
Rimal 3	121	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Maalahdenjoen vesistöalue FI1- 40																		
Panubäcken	122	puro/oja	26,4		2									ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Heljobäcken/Ma- desjoki	123	joki	-											uoma ei suiora	virtavesialue maastotieto- kanta	sähkökoeka- lastus	suuri	Liejuinen hienorakei- nen maalaji RT
Finnån	124	joki	-	keskisuuret turvemai- den joet	huono	huono	huono	tydyttävä	hyvää huo- nompi					ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta		hyvin pieni- suuri	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT, Liejuinen hie- norakeinen maalaji RT
Finnasmossen	125	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Finnasmossen 2	126	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Kärret	127	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		kohtalainen	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY)
Blomberg	128	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Ahlgård	129	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Savi (Sa) RT, Sekalajit- teinen maalaji, päälaji- tetta ei selvitetty (SY) RT
Närpiönjoen ve- sistöalue FI1- 39																		
Back	130	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Savi (Sa) RT
Sanemossen	131	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Hällbacka	132	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Ahlbom	133	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Lillån	134	puro/oja	-											suoristettu			hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT, Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Lindroos	135	puro/oja	1,9		1									suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni- kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Brännskiftet	136	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Brännskiftet	137	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT

Kohde/Valuma- alue/Vesimuodos- tuma	koh- teen nro lii- tekar- talla	Kohdetyyppi	Valu- maalu- een pinta- ala	Pintavesi- tyyppi (jos luokiteltu)	Ekologinen tila 3. kaudella/ luonnon- tilan muuttuneisuus (PUROHELMi, tarkka/keskitarkka)				Kemiallinen tila 3. kau- della	Vedenlaatu			Huomioitavat lajit (ha- vaistu missä tahansa kohdassa uomaa)	Muut arvot	Huomiot	Ehdotus to- teutettavista tutkimuksista (simpu- kat/sukellus, sähkökoeka- lastukset, se- dimentti)	Happamat sulfaatti- maat	Maaperä
		puro/oja/joki/ pohjavesi- alue/järvi/v esikuoppa	km2		Erinomainen-Vält- tävä / ennustettu luonnontilaisuus luokat: 1 (suoje- lu- arvo vähäinen) - 5 (täysin luonnonti- lainen)	Biol. muut- tuja	Fys.-kem. muuttuja	HyMo - muuttuja	Hyvä/hyvä huonompi	totP (µg/l)	totN (µg/l)	pH minimi	T = taimen, L = Lohi, H = Harjus, V = vuollejokisim- pukka, J = salassa pidettävä					
Brännskiftet	138	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		kohtalainen	Savi (Sa) RT
Pörtbäcken	139	puro/oja	21,5		1									suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Savi (Sa) RT
Närpiönjoki, När- pes å	140	joki	-	keskisuuret turvamai- den joet	välttävä	tyyydyttävä	välttävä	hyvä	hyvää huo- nompi				T (3.10.2022)	ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta, virtave- sien lohikala- kannat, metsä- taloudelle her- kät vesistöt; herkkä		suuri	Savi (Sa) RT
Itäjoki, Lillån	141	joki	101	pienet tur- vemaiden joet	hyvä	hyvä	tyyydyttävä	erinomainen	hyvää huo- nompi	64 (Vält- tävä)	1248 (Tyy- dyttävä)	5,5 (Hyvä)	T (12.9.2024), H (12.9.2024)	ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta, virtave- sien lohikala- kannat, lohika- lakanta, ekol. tila hyvä, met- sätaloudelle herkät vesistöt; erittäin herkkä		suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Fållbäcken	142	puro/oja	19,1		4									ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta, puro- helmi: tila vain hieman heiken- tynyt	Sähkökoeka- lastus, sim- pukkakartoi- tus	suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Risåsbäcken	143	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta	Sähkökoeka- lastus, sim- pukkakartoi- tus	suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Vitmossaberget	144	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		suuri-hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Björk	145	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT, Sekalajittei- nen maalaji, päälaji- tetta ei selvitetty (SY) RT
Molnabäcken	146	joki	56,7	pienet tur- vemaiden joet	huono / 1		huono	erinomainen	hyvää huo- nompi					ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta		suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Selkämeren rannikkoalue FI1-83																		
Bäcklidbäcken	147	puro/oja	20,5		1									suoristettu			suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Vitberget	148	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		hyvin pieni	Karkearakeinen maa- laji, päälajitetta ei sel- vitetty (KY) RT
Trodmossen	149	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Näskärret	150	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Lappnäsbacken	151	puro/oja	16,8		1									suoristettu			pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT

Kohde/Valuma- alue/Vesimuodos- tuma	koh- teen nro lii- tekar- talla	Kohdetyyppi	Valu- maalu- een pinta- ala	Pintavesi- tyyppi (jos luokiteltu)	Ekologinen tila 3. kaudella/ luonnon- tilan muuttuneisuus (PUROHELMi, tarkka/keskitarkka)				Kemiallinen tila 3. kau- della	Vedenlaatu			Huomioitavat lajit (ha- vaittu missä tahansa kohdassa uomaa)	Muut arvot	Huomiot	Ehdotus to- teutettavista tutkimuksista (simpu- kat/sukellus, sähkökoeka- lastukset, se- dimentti)	Happamat sulfaatti- maat	Maaperä
		puro/oja/joki/pohjavesi- alue/järvi/v esikuoppa	km2		Erinomainen-Vält- tävä / ennustettu luonnontilaisuus luokat: 1 (suojelu- arvo vähäinen) - 5 (täysin luonnonti- lainen)	Biol. muut- tuja	Fys.-kem. muuttuja	HyMo - muuttuja	Hyvä/hyvää huonompi	totP (µg/l)	totN (µg/l)	pH minimi	T = taimen, L = Lohi, H = Harjus, V = vuollejokisim- pukka, J = salassa pidettävä					
Änkmossen	152	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni- kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Teuvanjoen ve- sistöalue FI1- 38																		
Lillandt	153	vesikuoppa	-											vesikuoppa	vesikuoppa maastotieto- kanta		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Vargön	154	puro/oja	29,5		1									ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta	simpukkakar- toitus, sähkö- koekalastus	suuri	Savi (Sa) RT
Tiukanjoki/Teu- vanjoki	155	joki	-	keskisuuret kangasmai- den joet	tyydyttävä	hyvä	välttävä	hyvä	hyvää huo- nompi	86 (Huono)	1635 (Vält- tävä)	5,5 (Tyydyt- tävä)	T (12.9.2024), H (23.8.2011)	ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta, virtave- sien lohikala- kannat, metsä- taloudelle her- kät vesistöt; herkkä	simpukkakar- toitus	suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT, eroosio- herkkä maaperä
Butsbacken	156	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Lapväärtinjoen vesistöalue FI1- 37																		
Sandan	157	puro/oja	-											ei suoris- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT, Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Sandan	158	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Lapväärtinjoen alaosa	159	joki	1098	suuret tur- vemaiden joet	tyydyttävä	erinomai- nen/hyvä	tyydyttävä	välttävä	hyvää huo- nompi	56 (Tyydyt- tävä)	912 (Tyy- dyttävä)	5,4 (Tyydyt- tävä)	T (20.8.2025), H (13.8.2025)	Natura	virtavesialue maastotieto- kanta, Natura, Lapväärtinjoki- laakso, SAC, koskiensuojelu- alue, virtave- sien lohikala- kannat, metsä- taloudelle her- kät vesistöt; erittäin herkkä	simpukkakar- toitus	suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Haga	160	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Söderfjärden	161	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		suuri	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Selkämeren rannikkoalue FI1-83																		
Vikbäcken/Viikin- oja	162	joki	55	pienet kan- gasmaiden joet	tyydyttävä			tyydyttävä	hyvää huo- nompi					ei suoris- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta	simpukkakar- toitus, sähkö- koekalastus	hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Svanaskärret	163	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		kohtalainen	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT

Kohde/Valuma- alue/Vesimuodos- tuma	koh- teen nro lii- tekar- talla	Kohdetyyppi	Valu- maalu- een pinta- ala	Pintavesi- tyyppi (jos luokiteltu)	Ekologinen tila 3. kaudella/ luonnon- tilan muuttuneisuus (PUROHELMi, tarkka/keskitarkka)				Kemiallinen tila 3. kau- della	Vedenlaatu			Huomioitavat lajit (ha- vaistu missä tahansa kohdassa uomaa)	Muut arvot	Huomiot	Ehdotus to- teutettavista tutkimuksista (simpu- kat/sukellus, sähkökoeka- lastukset, se- dimentti)	Happamat sulfaatti- maat	Maaperä
		puro/oja/joki/ pohjavesi- alue/järvi/v esikuoppa	km2		Erinomainen-Vält- tävä / ennustettu luonnontilaisuus luokat: 1 (suoje- lu- arvo vähäinen) - 5 (täysin luonnonti- lainen)	Biol. muut- tuja	Fys.-kem. muuttuja	HyMo - muuttuja	Hyvä/hyvä huonompi	totP (µg/l)	totN (µg/l)	pH minimi	T = taimen, L = Lohi, H = Harjus, V = vuollejokisim- pukka, J = salassa pidettävä					
Bergliden	164	puro/oja	-											ei suori- tettu	virtavesikapea maastotieto- kanta		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Härkme- riån/Härkmeren- joki	165	joki, puro/oja	113	keskisuuret turvamai- den joet	tyydyttävä		tyydyttävä	erinomainen	hyvää huo- nompi	48 (Tyydyt- tävä)	1259 (Tyy- dyttävä)	4,9 (Vält- tävä)		ei suori- tettu	virtavesialue maastotieto- kanta, virtave- sikapea maas- totietokanta	simpukkakar- toitus, sähkö- koekalastus	kohtalainen	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Härkmeribäcken	166	puro/oja	-	keskisuuret turvamai- den joet	tyydyttävä		tyydyttävä	erinomainen	hyvää huo- nompi					suoristettu			kohtalainen	Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) RT
Sonninoikonen	167	puro/oja	-											suoristettu			hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Pitkänen	168	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni	Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) RT
Pohjola	169	puro/oja	-											suoristettu	peruskartalla 1970-80		hyvin pieni	Kalliopaljastuma (KaPa) RT