





Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk

Nurkkapisteen koordinaatit: 6978344:3293903 - 6980174:3295843

Kuva 1 Biokaasulaitoksen normaali toiminta ($3\,000\text{ HY/m}^3$), normaalit tuuliolosuhteet, Nurmo. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja sinisellä viivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.




Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk

Nurkkapisteen koordinaatit: 6993002:3293492 - 6994832:3295432

Kuva 2 Biokaasulaitoksen normaali toiminta ($3\,000\text{ HY/m}^3$), normaalit tuuliolosuhteet, Lapua. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja sinisellä viivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.




Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk

Nurkkapisteen koordinaatit: 6978344:3293903 - 6980174:3295843

Kuva 3 Biokaasulaitoksen normaali toiminta ($3\,000\text{ HY/m}^3$), epäsuotuisat tuuliolosuhteet, Nurmo. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja sinisellä katkoviivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.




Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk

Nurkkapisteen koordinaatit: 6993002:3293492 - 6994832:3295432

Kuva 4 Biokaasulaitoksen normaali toiminta ($3\,000\text{ HY/m}^3$), epäsuotuisat tuuliolosuhteet, Lapua. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja sinisellä katkoviivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.




Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk

Nurkkapisteen koordinaatit: 6978344:3293903 - 6980174:3295843

Kuva 5 Biokaasulaitoksen häiriötilanne (20 000 HY/m^3), normaalit tuoliolosuhteet, Nurmo. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja sinisellä viivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.




Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk

Nurkkapisteen koordinaatit: 6993002:3293492 - 6994832:3295432

Kuva 6 Biokaasulaitoksen häiriötilanne ($20\,000\text{ HY/m}^3$), normaalit tuuliolosuhteet, Lapua. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja sinisellä viivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.




Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk

Nurkkapisteen koordinaatit: 6978344:3293903 - 6980174:3295843

Kuva 7 Biokaasulaitoksen häiriötilanne (20 000 HY/m³), epäsuotuisat tuuliolosuhteet, Nurmo. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m³ ja sinisellä katkoviivalla 1 HY/m³ hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk

Nurkkapisteen koordinaatit: 6993002:3293492 - 6994832:3295432

Kuva 8 Biokaasulaitoksen häiriötilanne ($20\,000\text{ HY/m}^3$), epäsuotuisat tuuliolosuhteet, Lapua. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja sinisellä katkoviivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.