




Mittakaava 1:10000


Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk

Nurkkapisteen koordinaatit: 6999319:3296377 - 7001149:3298317

Kuntarajat



Kuva 1 VE0, Kauhava. Normaalit tuuliolosuhteet. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä viivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk


Nurkkapisteen koordinaatit: 6999319:3296377 - 7001149:3298317



Kuntarajat



Kuva 2 VE0, Kauhava. Epäsuotuisat tuuliolosuhteet. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä katkoviivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk


Nurkkapisteen koordinaatit: 6999319:3296377 - 7001149:3298317



Kuntarajat



Kuva 3 VE1, Kauhava. Normaalit tuuliolosuhteet. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä viivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000


Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk

Nurkkapisteen koordinaatit: 6999319:3296377 - 7001149:3298317

 Kuntarajat



Kuva 4 VE1, Kauhava. Epäsuotuisat tuuliolosuhteet. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m³ ja vihreällä katkoviivalla 1 HY/m³ hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk


Nurkkapisteen koordinaatit: 6999319:3296377 - 7001149:3298317



Kuntarajat



Kuva 5 VE2, Kauhava. Normaali tilanne biokaasulaitoksessa ja normaalit tuuliolosuhteet. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä viivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000


Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk

Nurkkapisteen koordinaatit: 6999319:3296377 - 7001149:3298317

 Kuntarajat



Kuva 6 VE2, Kauhava. Normaali tilanne biokaasulaitoksessa ja epäsuotuisat tuuliolosuhteet. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä viivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.




Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk

Nurkkapisteen koordinaatit: 6999319:3296377 - 7001149:3298317




Kuva 7 VE2, Kauhava. Häiriötilanne biokaasulaitoksessa ja normaalit tuuliolosuhteet. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä viivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.




Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk

Nurkkapisteen koordinaatit: 6999319:3296377 - 7001149:3298317



Kuva 8 VE2, Kauhava. Häiriötilanne biokaasulaitoksessa ja epäsuotuisat tuuliolosuhteet. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä katkoviivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk


Nurkkapisteen koordinaatit: 6999319:3296377 - 7001149:3298317



Kuntarajat



Kuva 9 VE3, Kauhava. Normaalit tuuliolosuhteet. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä viivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk


Nurkkapisteen koordinaatit: 6999319:3296377 - 7001149:3298317



Kuntarajat



Kuva 10 VE3, Kauhava. Epäsuotuisat tuuliolosuhteet. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä katkoviivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKKJ-yk


Nurkkapisteen koordinaatit: 6996386:3297665 - 6998216:3299605



Kiinteistöt (tilat 2007)



Kuva 11 VE4, Lapua. Normaalit tuuliolosuhteet. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä viivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKKJ-yk


Nurkkapisteen koordinaatit: 6996386:3297665 - 6998216:3299605



Kiinteistöt (tilat 2007)



Kuva 12 VE4, Lapua. Epäsuotuisat tuuliolosuhteet. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä katkoviivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKKJ-yk


Nurkkapisteen koordinaatit: 6996386:3297665 - 6998216:3299605



Kiinteistöt (tilat 2007)



Kuva 13 VE5, Lapua. Normaali tilanne biokaasulaitoksessa ja normaalit tuuliolosuhteet. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m³ ja vihreällä viivalla 1 HY/m³ hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKKJ-yk


Nurkkapisteen koordinaatit: 6996386:3297665 - 6998216:3299605



Kiinteistöt (tilat 2007)



Kuva 14 VE5, Lapua. Normaali tilanne biokaasulaitoksessa ja epäsuotuisat tuuliolosuhteet. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä katkoviivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKKJ-yk


Nurkkapisteen koordinaatit: 6996386:3297665 - 6998216:3299605



Kiinteistöt (tilat 2007)



Kuva 15 VE5, Lapua. Häiriötilanne biokaasulaitoksessa ja normaalit tuuliolosuhteet. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä viivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk


Nurkkapisteen koordinaatit: 6996386:3297665 - 6998216:3299605



Kiinteistöt (tilat 2007)



Kuva 16 VE5, Lapua. Häiriötilanne biokaasulaitoksessa ja epäsuotuisat tuuliolosuhteet. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä katkoviivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKKJ-yk


Nurkkapisteen koordinaatit: 6996386:3297665 - 6998216:3299605



Kiinteistöt (tilat 2007)



Kuva 17 VE6, Lapua. Normaalit tuuliolosuhteet. Punaisella viivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä viivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.



Mittakaava 1:10000

Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk

Nurkkapisteen koordinaatit: 6996386:3297665 - 6998216:3299605



Kiinteistöt (tilat 2007)



Kuva 18 VE6, Lapua. Epäsuotuisat tuuliolosuhteet. Punaisella katkoviivalla on piirretty 5 HY/m^3 ja vihreällä katkoviivalla 1 HY/m^3 hajukäyrä.