



Lapin Vesitutkimus Oy
PL 96, 96101 Rovaniemi
Puh: 016-3310 800

Asiakas: Kevitsa Mining Oy
Kaikutie 1
99600 SODANKYLÄ

Kelukosken padon yläpuoli

Havaintopiste
Kelukosken padon yläpuoli

Koordinaatit
7485971 3482967

Selite
n. 600 m padon yläpuoli

Määritykset			pH	Haihdutus- jäännös	Hehkutus- jäännös	Alumiini Al	Kupari Cu	Mangaani Mn	Rauta Fe	Kromi Cr	Arseeni As	Nikkeli Ni	Sinkki Zn	Elohopea Hg	Kadmium Cd	Lyijy Pb	Koboltti Co	Vanadiini V		
Menetelmä			SFS 3021	SFS 3008	SFS 3008	ICP-OES alihankinta	ICP-OES alihankinta	ICP-OES alihankinta	ICP-OES alihankinta	ICP-OES alihankinta	ICP-OES alihankinta	ICP-OES alihankinta	ICP-OES alihankinta	alihankinta	ICP-OES alihankinta	ICP-OES alihankinta	ICP-OES alihankinta	ICP-OES alihankinta		
Havaintopiste			Pvm	Työ nro		g/kg	g/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		
Padon yläpuoli, 1/3, 1cm			14.4.2010	2038	6,29	100	80	17700	43	20000	112000	120	18	64	100	0,071	0,6	11	58	78
Padon yläpuoli, 1/3, 4cm			14.4.2010	2039	5,73	150	130	17000	43	4070	69600	120	12	53	87	<0,04	<0,3	8	42	68
Padon yläpuoli, 2/3, 1cm			14.4.2010	2040	6,33	80	62	17900	49	25500	130000	130	20	74	110	0,073	0,63	13	66	84
Padon yläpuoli, 2/3, 5cm			14.4.2010	2041	5,37	120	94	18900	47	6660	98400	130	18	65	110	0,071	0,46	10	56	83
Padon yläpuoli, 3/3, 1cm			14.4.2010	2042	5,10	130	110	18300	50	5720	87500	130	16	67	110	0,061	<0,3	9	63	79
Padon yläpuoli, 3/3, 4cm			14.4.2010	2043	5,03	160	130	20200	58	5220	97200	140	17	73	120	0,069	<0,3	11	78	85