


RAMBOLL			POHJAVESIPUTKIKORTTI ASENNUS JA MITTAUS				
TYÖNUMERO 1510022365			VEDENPINNAN HAVAINNOT (W)				
HAVAINTOPUTKEN NRO RFMP1		TILAAJA Kouvolan kaupunki		PVM	SYVYYS (PP:stä)	TASO	HUOM.
KARTTALEHTI			13.10.2015	- 5.18m	+70.67		
KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ			28.10.2015	- 5.21m	+ 70.64		
ETRS-GK27, N2000							
TASOTIEDOT JA RAKENNE		SYV. (m)	TASO				
Putken yläpää (PP)		1,16	+75.85				
Maanpinta (MP)		0,00	+74.69				
Suodattimen alapää		11,00	+63.69		MUUT HAVAINNOT		
Yläosan rakenne							
Putkimateriaali		PEH 60 mm			Kairaus:		
Suodatinmalli		0,3 mm			Syvyys (mp:stä)	Taso	
Suodattimen pituus		8			0 - 2,0 HHk		
KUNTOTARKASTUS			2,0 - 4,5 HkMr				
Päivämäärä			4,5 - 5,3 LO				
Ennen kuntotark.			5,3 - 8,0 HkSrMr				
Alkusyvyys			8,0 - 10,0 HkMr				
Syvyys 1 min			10,0 - 10,8 HkSrMr				
3 min			10,8 - 13,5 Kallio				
5 min							
10 min							
			Asennuspvm.		13.10.2015	Asentanut	PEHK
PIIRTÄJÄ JULIT			KOHDE Maijanaro, Kouvola				
Piirros pisteestä			Karttapiirros pisteen sijainnista				
HUOM.							

TYÖNUMERO 1510022365			VEDENPINNAN HAVAINNOT (W)		
HAVAINTOPUTKEN NRO RFMP2	TILAAJA Kouvolan kaupunki	PVM	SYVYYS (PP:stä)	TASO	HUOM.
KARTTALEHTI		12.10.2015			kuiva
KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ		28.10.2015			kuiva
ETRS-GK27, N2000					
TASOTIEDOT JA RAKENNE	SYV. (m)	TASO			
Putken yläpää (PP)	0,96	+90.65			
Maanpinta (MP)	0,00	+89.69			
Suodattimen alapää	12,40	+77.29	MUUT HAVAINNOT		
Yläosan rakenne					
Putkimateriaali	PEH 60 mm		Kairaus:		
Suodatinmalli	0,3 mm		Syvyys (mp:stä)	Taso	
Suodattimen pituus	6		0 - 0,2 Hm		
KUNTOTARKASTUS		0,2 - 2,3 HkMr			
Päivämäärä			2,3 - 20,00 Kallio		
Ennen kuntotark.					
Alkusyvyys					
Syvyys 1 min					
3 min					
5 min					
10 min					
			Asennuspvm.	12.10.2015	Asentanut PEHK

PIIRTÄJÄ JULIT	KOHDE Maijanaro, Kouvola
-------------------	------------------------------------



HUOM.
Putken ja kallion liitoskohta tiivistetty betonilla. Pv-putki ilman pohjatulppaa. Kuiva putki, ei havaittu pohjavettä.