




Kuva 1. Lähimaisema tiellä 863 pohjoiseen päin ajettaessa. Kaivoksen rikastamo- ja tehdasrakennukset erottuvat maisemassa paikoitellen. Avolouhos laajenee nykyiseen verrattuna ja erottuu selvästi maisemakuvassa.




Kuva 2. Maisema tieltä 863 etelään ennen Kuusijokea. Vaihtoehdon 1 sivukiven läjitysalue saattaa nousta hivenen metsänrajan yläpuolelle mutta käytännössä tien viereinen metsä peittää näkyvyyden läjitysalueelle.




Kuva 3. Maisema tieltä 863 etelään ennen Kuusijokea. Vaihtoehdon 2 sivukiven läjitysalue nousee selvästi metsänrajan yläpuolelle. Käytännössä tien viereinen metsä peittää näkyvyyden läjitysalueelle ja läjitysalue näkyy korkeintaan paikoitellen tielle saakka.






Kuva 7. Mustavaaran kaivosalue ja avolouhos ilmasta koilliseen katsottuna.



Kuva 8. Mustavaaran kaivosalue ilmasta etelään päin katsottuna. Kuvassa näkyy sivukiven läjitysalueen VE1.



Kuva 9. Mustavaaran avolouhos ja sivukiven läjitysalue (VE1) ilmasta itään päin katsottuna.